

Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg

Unterlage M 11.1.3.2 Ä

Berechnung Bauphase

aufgestellt:
Stadt Nürnberg
Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Nürnberg, den 20.02.2019



Bretschneider
Baudirektorin

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	N	EG	1	GE	64	59	65	60	1,6	1,4	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	N	1.OG	1	GE	65	60	67	62	1,8	1,5	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	N	2.OG	1	GE	66	61	68	62	1,6	1,4	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	EG	2	GE	59	54	61	56	2	1,8	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	1.OG	2	GE	62	57	62	57	0,8	0,5	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	2.OG	2	GE	63	58	64	59	1,3	1,1	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	EG	3	GE	58	53	59	54	1	0,9	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	1.OG	3	GE	59	54	60	55	1	0,9	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	2.OG	3	GE	60	55	61	56	1	0,9	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	EG	4	GE	56	51	57	52	0,6	0,6	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	1.OG	4	GE	58	53	59	54	1,2	1,1	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	W	2.OG	4	GE	59	54	60	55	1,4	1,3	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	S	EG	5	GE	42	37	47	41	4,9	4,9	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	S	1.OG	5	GE	44	39	47	42	3,2	3,2	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	S	2.OG	5	GE	47	42	50	45	3	3	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	S	EG	6	GE	42	37	47	42	5,8	5,7	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	S	1.OG	6	GE	43	38	49	43	5,3	5,1	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	S	2.OG	6	GE	47	42	51	46	4,4	4,3	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	O	EG	7	GE	53	48	56	51	3,9	3,7	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	O	1.OG	7	GE	55	50	58	53	3,5	3,3	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	O	2.OG	7	GE	56	51	59	54	3,3	3,2	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	O	EG	8	GE	55	50	60	55	5,1	4,9	-	-	-	x	Ja
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	O	1.OG	8	GE	57	52	62	57	4,6	4,4	-	-	-	x	Ja
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	O	2.OG	8	GE	59	54	64	59	5,1	4,8	-	-	-	x	Ja
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	N	EG	9	GE	63	58	65	60	1,4	1,2	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	N	1.OG	9	GE	65	60	67	61	2,1	1,8	-	-	x	-	Ja
Am Pferdemarkt 15 (II-->III)	N	2.OG	9	GE	66	61	67	62	1,9	1,6	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 19 (II)	NW	EG	1	GE	60	55	69	64	8,3	8,5	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 19 (II)	NW	1.OG	1	GE	61	56	69	64	8,6	8,7	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 19 (II)	NO	EG	2	GE	59	54	64	59	4,4	4,4	-	-	-	x	Ja
Am Pferdemarkt 19 (II)	NO	1.OG	2	GE	61	56	65	60	4,3	4,3	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 19 (II)	SO	EG	3	GE	48	43	54	49	5,8	5,8	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 19 (II)	SO	1.OG	3	GE	52	47	56	51	3,9	3,9	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 19 (II)	SW	EG	4	GE	54	49	63	58	8,9	9,1	-	-	-	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Am Pferdemarkt 19 (II)	SW	1.OG	4	GE	52	47	64	60	12,4	12,8	-	-	-	x	Ja
Am Pferdemarkt 20 (I)	NW	EG	1	MI	55	50	61	56	6	6,3	-	-	-	x	Ja
Am Pferdemarkt 20 (I)	NW	EG	2	MI	54	49	68	63	14	14,3	-	x	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 20 (I)	NO	EG	3	MI	60	55	77	72	16,5	16,5	x	x	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 20 (I)	NO	EG	4	MI	60	55	77	72	16,7	16,6	x	x	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 20 (I)	SO	EG	5	MI	56	51	69	65	13,9	14,1	-	x	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 20 (I)	SO	EG	6	MI	54	49	65	60	10,5	10,6	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 20 (I)	SO	EG	7	MI	53	48	62	57	9,3	9,4	-	-	-	x	Ja
Am Pferdemarkt 20 (I)	SW	EG	8	MI	44	39	48	43	3,8	3,8	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 23 (I)	NW	EG	1	GE	59	54	72	67	12,9	13	-	x	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 23 (I)	NO	EG	2	GE	59	54	67	62	8	8,1	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 23 (I)	NO	EG	3	GE	54	49	57	52	3,4	3,3	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 23 (I)	SO	EG	4	GE	46	41	54	49	7,8	8	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 23 (I)	SW	EG	5	GE	53	48	66	61	13,2	13,3	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 23 (III)	NO	EG	1	GE	53	48	66	61	13,4	13,5	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 23 (III)	NO	1.OG	1	GE	58	53	68	63	9,9	10	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 23 (III)	NO	2.OG	1	GE	59	54	69	64	9,8	9,8	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 23 (III)	SO	EG	2	GE	44	39	52	47	7,9	7,9	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 23 (III)	SO	1.OG	2	GE	45	40	53	48	8,6	8,7	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 23 (III)	SO	2.OG	2	GE	48	43	54	49	6,4	6,4	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 23 (III)	SO	EG	3	GE	46	41	51	46	5,5	5,4	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 23 (III)	SO	1.OG	3	GE	46	41	52	47	5,9	6	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 23 (III)	SO	2.OG	3	GE	48	43	54	49	5,4	5,5	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 23 (III)	SW	EG	4	GE	45	40	48	43	3	3,1	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 23 (III)	SW	1.OG	4	GE	48	42	51	46	3,1	3,2	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 23 (III)	SW	2.OG	4	GE	49	43	52	47	3,7	4,1	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 23 (III)	NW	EG	5	GE	56	51	65	60	9,2	9,3	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 23 (III)	NW	1.OG	5	GE	57	52	66	61	9,2	9,3	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 23 (III)	NW	2.OG	5	GE	58	53	67	62	9,1	9,3	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 23 (III)	NW	EG	6	GE	57	52	69	64	11,7	11,8	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 23 (III)	NW	1.OG	6	GE	58	53	70	65	11,5	11,6	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 23 (III)	NW	2.OG	6	GE	59	54	70	65	11,1	11,2	-	-	x	x	Ja
Am Pferdemarkt 27 (I)	NO	EG	1	MI	57	52	60	55	3,4	3,4	-	-	-	x	Ja
Am Pferdemarkt 27 (I)	SO	EG	2	MI	51	46	57	52	6,3	6,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Am Pferdemarkt 27 (I)	SO	EG	3	MI	50	45	56	51	5,4	5,5	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 27 (I)	SW	EG	4	MI	50	45	52	47	2,1	2,3	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 27 (I)	NW	EG	5	MI	56	51	58	52	1,5	1,5	-	-	-	-	Nein
Am Pferdemarkt 27 (I)	NW	EG	6	MI	56	51	58	53	1,8	1,8	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Gebäude2 (I)	SO	EG	1	WA	60	57	69	64	9,5	6,9	-	x	x	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Gebäude2 (I)	SW	EG	2	WA	56	52	64	58	7,7	6,5	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Gebäude2 (I)	SW	EG	3	WA	56	52	64	59	7,4	6,4	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Gebäude2 (I)	NW	EG	4	WA	59	55	68	62	8,1	7,1	-	x	x	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Gebäude2 (I)	NO	EG	5	WA	64	61	73	68	9,3	7,4	x	x	x	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Gebäude2 (I)	NO	EG	6	WA	63	61	73	68	9,7	7,3	x	x	x	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	EG	1	WA	55	51	61	56	5,7	4,7	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	1.OG	1	WA	56	52	62	57	5,7	4,7	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	2.OG	1	WA	57	53	63	57	5,8	4,8	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	EG	2	WA	54	50	59	54	4,9	4,2	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	1.OG	2	WA	56	51	61	56	5,1	4,2	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	2.OG	2	WA	56	52	61	56	5,3	4,5	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	EG	3	WA	54	49	58	53	4,5	3,9	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	1.OG	3	WA	55	51	60	55	4,7	4,1	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	2.OG	3	WA	56	51	60	55	4,6	3,9	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	S	EG	4	WA	44	39	47	42	3,1	2,7	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	S	1.OG	4	WA	45	41	48	43	3,2	2,7	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	S	2.OG	4	WA	47	42	50	45	3,4	2,9	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	S	EG	5	WA	44	40	47	42	2,7	2,3	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	S	1.OG	5	WA	46	41	48	43	2,7	2,2	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	S	2.OG	5	WA	47	43	50	45	2,8	2,4	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	EG	6	WA	48	43	48	43	-0,4	-0,6	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	1.OG	6	WA	49	44	49	44	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	2.OG	6	WA	50	45	50	45	0	-0,2	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	EG	7	WA	49	44	48	43	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	1.OG	7	WA	50	45	49	44	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	2.OG	7	WA	51	46	51	46	0,2	0	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	EG	8	WA	49	44	49	44	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	1.OG	8	WA	50	45	50	45	-0,1	-0,3	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	2.OG	8	WA	51	46	52	47	0,7	0,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	EG	9	WA	50	45	50	45	0,2	-0,1	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	1.OG	9	WA	51	46	51	46	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	2.OG	9	WA	52	47	53	48	0,8	0,6	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	EG	10	WA	51	46	52	47	0,7	0,5	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	1.OG	10	WA	52	47	52	47	0,7	0,5	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	W	2.OG	10	WA	53	48	54	49	1,5	1,3	-	-	-	-	Nein
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	NO	EG	11	WA	58	54	64	59	6,5	5,7	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	NO	1.OG	11	WA	60	57	69	64	8,8	7,6	-	x	x	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	NO	2.OG	11	WA	61	57	70	65	8,5	7,1	-	x	x	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	NO	EG	12	WA	58	54	65	60	7	6	-	-	x	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	NO	1.OG	12	WA	60	57	70	64	9,2	7,6	-	x	x	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	NO	2.OG	12	WA	61	58	70	65	8,8	7,1	-	x	x	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	EG	13	WA	55	51	61	56	6,8	5,4	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	1.OG	13	WA	56	52	62	57	6,8	5,4	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	2.OG	13	WA	57	53	63	58	6,7	5,4	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	EG	14	WA	56	52	62	57	6	4,8	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	1.OG	14	WA	57	53	63	58	5,9	4,8	-	-	-	x	Ja
Bertha-vonSuttner-Straße 29 Hauptgebäude (III)	O	2.OG	14	WA	58	54	64	59	6	5	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	EG	1	MI	67	63	76	71	9	7,7	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	1.OG	1	MI	67	63	76	71	8,8	7,6	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	67	63	76	71	8,6	7,5	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	67	63	75	70	8,5	7,4	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	4.OG	1	MI	66	62	75	70	8,3	7,3	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	41	36	46	41	4,9	4,9	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	42	37	47	42	4,6	4,6	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	44	39	48	43	4	4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	46	41	50	45	3,5	3,6	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	50	45	53	48	2,8	3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	EG	3	MI	41	36	45	40	4,4	4,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	1.OG	3	MI	42	37	47	42	4,6	4,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	2.OG	3	MI	45	40	50	45	4,7	4,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	3.OG	3	MI	48	43	51	46	3,8	3,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	4.OG	3	MI	49	44	53	48	4,2	4,1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	EG	4	MI	39	34	44	39	4,9	4,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	1.OG	4	MI	40	35	45	40	4,6	4,7	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	2.OG	4	MI	43	37	47	42	4	4,1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	3.OG	4	MI	46	41	49	44	2,6	2,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	SW	4.OG	4	MI	48	43	51	46	3,3	3,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	EG	5	MI	65	62	75	70	9,1	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	1.OG	5	MI	66	62	75	70	9,1	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	2.OG	5	MI	66	62	75	70	9	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	3.OG	5	MI	65	61	74	69	9	7,7	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	4.OG	5	MI	65	61	74	69	8,7	7,6	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	EG	6	MI	67	63	75	70	8	6,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	1.OG	6	MI	67	63	75	70	8	6,7	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	2.OG	6	MI	67	63	75	70	7,9	6,7	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	3.OG	6	MI	67	63	74	69	7,8	6,6	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 03 (IV-->V)	NO	4.OG	6	MI	66	62	74	69	7,6	6,5	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 06 (V)	NO	EG	1	MI	46	41	47	42	1	0,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 06 (V)	NO	1.OG	1	MI	48	43	49	44	0,7	0,6	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 06 (V)	NO	2.OG	1	MI	51	46	52	47	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 06 (V)	NO	3.OG	1	MI	54	49	54	49	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 06 (V)	NO	4.OG	1	MI	55	50	56	51	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 06 (V)	SW	EG	2	MI	67	63	75	70	8,2	7,3	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 06 (V)	SW	1.OG	2	MI	67	63	75	70	7,9	7,1	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 06 (V)	SW	2.OG	2	MI	67	63	75	70	7,7	7	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 06 (V)	SW	3.OG	2	MI	67	62	74	69	7,7	7,1	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 06 (V)	SW	4.OG	2	MI	66	62	74	69	7,6	6,9	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 08 (V)	NO	EG	1	MI	46	41	47	42	1,2	1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 08 (V)	NO	1.OG	1	MI	48	43	49	44	0,7	0,6	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 08 (V)	NO	2.OG	1	MI	51	46	52	47	0,9	0,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 08 (V)	NO	3.OG	1	MI	53	48	54	49	0,8	0,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 08 (V)	NO	4.OG	1	MI	55	50	55	50	0,7	0,6	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 08 (V)	SW	EG	2	MI	67	63	76	71	8,9	7,7	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 08 (V)	SW	1.OG	2	MI	67	63	76	71	8,7	7,6	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 08 (V)	SW	2.OG	2	MI	67	63	76	70	8,6	7,5	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 08 (V)	SW	3.OG	2	MI	67	63	75	70	8,5	7,5	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 08 (V)	SW	4.OG	2	MI	66	62	75	69	8,5	7,4	x	x	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Fuggerstraße 10 (V)	NW	EG	1	MI	62	58	71	66	9	7,7	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	NW	1.OG	1	MI	62	58	71	66	9,1	7,7	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	NW	2.OG	1	MI	62	58	71	66	9	7,7	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	NW	3.OG	1	MI	62	58	71	66	8,9	7,6	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	NW	4.OG	1	MI	62	58	71	66	8,7	7,5	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	NW	EG	2	MI	58	54	67	62	8,8	7,5	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	NW	1.OG	2	MI	59	56	68	63	8,9	7,6	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	NW	2.OG	2	MI	60	56	69	64	8,8	7,6	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	NW	3.OG	2	MI	60	57	69	64	8,7	7,5	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	NW	4.OG	2	MI	61	57	69	64	8,6	7,3	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	SO	EG	3	MI	48	43	54	49	5,9	5,3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 10 (V)	SO	1.OG	3	MI	50	45	55	50	5,2	4,7	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 10 (V)	SO	2.OG	3	MI	52	47	56	51	4,3	4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 10 (V)	SO	3.OG	3	MI	53	49	57	52	3,5	3,2	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 10 (V)	SO	4.OG	3	MI	55	50	57	52	2,8	2,6	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 10 (V)	SW	EG	4	MI	66	62	74	69	8,2	6,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	SW	1.OG	4	MI	66	62	74	69	8,1	6,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	SW	2.OG	4	MI	65	61	74	69	9	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	SW	3.OG	4	MI	64	60	73	68	8,9	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	SW	4.OG	4	MI	64	60	73	68	8,8	7,7	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	SW	EG	5	MI	66	63	75	70	9,2	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	SW	1.OG	5	MI	66	63	75	70	9,1	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	SW	2.OG	5	MI	66	62	75	70	8,9	7,7	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	SW	3.OG	5	MI	66	62	74	69	8,8	7,7	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 10 (V)	SW	4.OG	5	MI	65	61	74	69	8,8	7,6	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 15 (II)	SW	EG	1	MI	48	43	51	46	3,1	2,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 15 (II)	SW	1.OG	1	MI	50	45	54	49	4,4	3,9	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 15 (II)	NW	1.OG	2	MI	57	53	65	60	8,3	6,6	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 15 (II)	NO	EG	3	MI	63	59	72	67	9,2	7,8	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 15 (II)	NO	1.OG	3	MI	63	60	72	67	9,2	7,7	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 15 (II)	SO	EG	4	MI	59	55	68	63	9,2	7,8	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 15 (II)	SO	1.OG	4	MI	59	56	68	63	9,1	7,8	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 15 (II)	SW	EG	5	MI	48	43	51	46	3,3	3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 15 (II)	SW	1.OG	5	MI	50	45	54	49	4,3	3,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	EG	1	GE	66	62	74	69	8,2	6,9	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	1.OG	1	GE	66	63	75	70	8,2	6,9	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	EG	2	GE	65	61	74	69	9,2	7,9	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	1.OG	2	GE	65	62	75	69	9,3	7,8	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	EG	3	GE	65	61	73	68	8,3	7	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	1.OG	3	GE	65	62	74	68	8,3	6,9	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	EG	4	GE	64	60	73	68	9,3	7,9	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	1.OG	4	GE	64	61	73	68	9,3	7,9	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	EG	5	GE	59	56	69	63	9,5	7,8	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	1.OG	5	GE	60	57	69	64	9,3	7,7	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	EG	6	GE	58	55	68	63	9,6	7,8	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SW	1.OG	6	GE	60	56	69	64	9,5	7,8	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	EG	7	GE	55	51	63	58	8,3	6,9	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	1.OG	7	GE	57	53	65	60	8,2	6,8	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	EG	8	GE	53	49	61	56	7,2	6,2	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	1.OG	8	GE	55	51	62	57	7,2	6	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	EG	9	GE	46	41	50	45	4	3,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	1.OG	9	GE	50	45	54	49	4,3	3,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	EG	10	GE	44	39	48	43	4,5	4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	1.OG	10	GE	47	42	52	47	5,4	4,6	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	EG	11	GE	44	39	49	44	5	4,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	1.OG	11	GE	48	44	54	49	6	5,2	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	EG	12	GE	44	39	47	42	3	2,7	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	1.OG	12	GE	47	42	50	45	3,4	3,1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	EG	13	GE	43	38	45	40	2,7	2,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	1.OG	13	GE	45	40	48	43	3,4	3,2	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	EG	14	GE	41	37	45	40	3,9	3,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NW	1.OG	14	GE	45	40	49	44	4,5	4,1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	EG	15	GE	45	40	48	43	3,6	3,2	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	1.OG	15	GE	47	42	52	47	4,9	4,3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	EG	16	GE	46	41	48	42	1,6	1,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	1.OG	16	GE	48	43	50	45	2,4	2,1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	EG	17	GE	46	41	48	43	1,7	1,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	NO	1.OG	17	GE	48	43	51	45	2,6	2,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	EG	18	GE	52	47	56	51	3,8	3,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	1.OG	18	GE	53	48	57	52	4	3,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	EG	19	GE	52	48	59	54	6,4	5,7	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	1.OG	19	GE	53	49	60	55	6,6	5,8	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	EG	20	GE	54	50	62	57	8	7	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	1.OG	20	GE	56	52	64	59	8,1	7,1	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	EG	21	GE	60	56	69	64	8,9	7,7	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 16 (I-II)	SO	1.OG	21	GE	61	57	70	65	9	7,7	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 24 (II)	SO	EG	1	GE	51	49	62	57	11	7,8	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 24 (II)	SO	1.OG	1	GE	58	55	68	63	10,4	7,7	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 24 (II)	NO	1.OG	2	GE	55	51	57	52	1,6	1,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 24 (II)	NW	EG	3	GE	57	55	68	63	10,7	7,6	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 24 (II)	NW	1.OG	3	GE	58	56	68	63	10,2	7,4	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 24 (II)	SW	EG	4	GE	60	59	72	67	11,4	8	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 24 (II)	SW	1.OG	4	GE	61	59	72	67	11,3	8	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 29 - Anbau (I)	NO	EG	1	MI	61	59	72	67	10,9	7,8	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 29 (I)	SW	EG	1	MI	46	42	51	46	4,7	3,9	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 29 (I)	NW	EG	2	MI	54	51	63	58	8,8	6,7	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 29 (I)	NW	EG	3	MI	56	53	65	60	9,6	7,2	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 29 (I)	SO	EG	5	MI	54	52	65	60	10,6	7,6	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 29 (I)	SO	EG	6	MI	52	49	61	56	9	6,8	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 29 (II)	SW	EG	1	MI	43	39	51	46	7,4	6,2	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 29 (II)	SW	1.OG	1	MI	46	42	53	48	7	5,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 29 (II)	NW	EG	2	MI	55	53	65	60	9,9	7,3	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 29 (II)	NW	1.OG	2	MI	57	54	67	62	9,6	7,2	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 29 (II)	NW	EG	3	MI	59	57	69	64	10,8	7,8	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 29 (II)	NW	1.OG	3	MI	59	57	70	65	10,5	7,6	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 29 (II)	NO	EG	4	MI	62	60	73	68	10,9	7,9	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 29 (II)	NO	1.OG	4	MI	62	60	73	68	10,6	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 29 (II)	SO	EG	5	MI	56	54	67	62	11,1	8	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 29 (II)	SO	1.OG	5	MI	57	55	68	63	10,5	7,7	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 29 (II)	SW	1.OG	6	MI	46	42	53	48	7	5,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 31 (IV)	NW	EG	1	MI	56	53	66	61	9,6	7,2	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	NW	1.OG	1	MI	57	55	67	62	9,3	6,9	-	-	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Fuggerstraße 31 (IV)	NW	2.OG	1	MI	58	55	67	62	8,6	6,6	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	NW	3.OG	1	MI	58	55	67	62	8,8	6,7	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	NO	EG	2	MI	60	58	70	65	10,8	7,8	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	NO	1.OG	2	MI	61	58	71	66	10,5	7,5	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	NO	2.OG	2	MI	61	59	71	66	10	7,3	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	NO	3.OG	2	MI	61	59	71	66	9,8	7,3	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	NO	EG	3	MI	60	58	70	65	10,8	7,8	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	NO	1.OG	3	MI	61	58	71	66	10,4	7,6	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	NO	2.OG	3	MI	61	59	71	66	10	7,4	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	NO	3.OG	3	MI	61	59	71	66	9,8	7,2	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	SO	EG	4	MI	56	54	66	61	10,5	7,6	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	SO	1.OG	4	MI	57	55	67	62	10,4	7,5	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	SO	2.OG	4	MI	58	55	68	62	9,9	7,3	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	SO	3.OG	4	MI	58	55	68	63	9,6	7,2	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	SO	EG	5	MI	53	51	63	58	9,8	7,2	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	SO	1.OG	5	MI	55	53	65	60	9,5	7,1	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	SO	2.OG	5	MI	56	54	66	61	9,3	7	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	SO	3.OG	5	MI	57	54	66	61	8,9	6,8	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 31 (IV)	SW	EG	6	MI	46	42	52	46	5,7	4,7	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 31 (IV)	SW	1.OG	6	MI	47	43	52	47	5,1	4,2	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 31 (IV)	SW	2.OG	6	MI	49	44	54	48	4,7	4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 31 (IV)	SW	3.OG	6	MI	50	46	55	50	5,1	4,3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 31 (IV)	NW	EG	7	MI	45	41	51	46	6,1	5,1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 31 (IV)	NW	1.OG	7	MI	47	43	52	47	5,3	4,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 31 (IV)	NW	2.OG	7	MI	49	45	54	48	4,6	3,9	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 31 (IV)	NW	3.OG	7	MI	51	47	56	51	4,9	4,1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 31 (IV)	SW	EG	8	MI	46	42	51	46	5	4,2	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 31 (IV)	SW	1.OG	8	MI	48	44	52	47	3,8	3,3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 31 (IV)	SW	2.OG	8	MI	51	46	54	49	3,2	2,9	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 31 (IV)	SW	3.OG	8	MI	51	47	56	51	4,3	3,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 33 (III)	NO	EG	2	WA	57	55	67	62	9,6	7,2	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 33 (III)	NO	1.OG	2	WA	59	56	68	63	9,6	7,1	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 33 (III)	NO	2.OG	2	WA	60	57	69	64	9,2	6,9	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 33 (III)	SO	EG	3	WA	53	51	63	58	9,9	7,3	-	-	-	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Fuggerstraße 33 (III)	SO	1.OG	3	WA	55	52	64	59	9,7	7,2	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 33 (III)	SO	2.OG	3	WA	56	53	65	60	9,1	6,9	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 33 (III)	SW	EG	4	WA	47	43	53	48	5,7	4,7	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 33 (III)	SW	1.OG	4	WA	49	45	54	49	4,7	4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 33 (III)	SW	2.OG	4	WA	52	47	55	50	3,3	2,9	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 35 (III)	NO	EG	1	WA	58	55	67	62	9,2	7	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 35 (III)	NO	1.OG	1	WA	59	56	68	63	9,3	6,9	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 35 (III)	NO	2.OG	1	WA	60	57	69	64	9	6,9	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 35 (III)	SW	EG	2	WA	46	43	54	49	7,7	6,1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 35 (III)	SW	1.OG	2	WA	47	44	54	49	6,9	5,6	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 35 (III)	SW	2.OG	2	WA	48	44	53	48	4,5	3,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 35 (III)	NW	EG	3	WA	56	53	64	59	7,7	6	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 35 (III)	NW	1.OG	3	WA	57	54	65	60	7,9	6,2	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 35 (III)	NW	2.OG	3	WA	57	54	65	60	8,1	6,3	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 37 (III)	NO	EG	2	WA	52	49	60	55	7,8	6,1	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 37 (III)	NO	1.OG	2	WA	54	50	61	56	7	5,6	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 37 (III)	NO	2.OG	2	WA	56	52	62	57	5,9	4,8	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 37 (III)	SO	EG	3	WA	50	46	57	52	7,3	5,9	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 37 (III)	SO	1.OG	3	WA	51	48	58	53	6,8	5,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 37 (III)	SO	2.OG	3	WA	53	49	59	54	6,2	5,1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 37 (III)	SW	EG	4	WA	47	42	52	47	5,2	4,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 37 (III)	SW	1.OG	4	WA	49	44	53	48	4,6	3,9	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 37 (III)	SW	2.OG	4	WA	51	47	55	49	3,4	2,9	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 39 (III)	NO	EG	1	WA	52	48	58	53	6,5	5,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 39 (III)	NO	1.OG	1	WA	53	49	59	54	6,2	5,2	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 39 (III)	NO	2.OG	1	WA	55	51	60	55	4,7	4	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 39 (III)	SW	EG	2	WA	44	39	47	42	3	2,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 39 (III)	SW	1.OG	2	WA	46	41	49	44	2,8	2,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 39 (III)	SW	2.OG	2	WA	49	44	51	46	1,7	1,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 39 (III)	NW	EG	3	WA	52	48	58	53	6,5	5,3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 39 (III)	NW	1.OG	3	WA	53	49	59	54	6,4	5,2	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 39 (III)	NW	2.OG	3	WA	54	50	60	55	5,3	4,4	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 44 (-)	NO	EG	1	GE	60	55	64	59	4,6	4,4	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 44 (-)	NW	EG	2	GE	60	56	69	64	9	8,1	-	-	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Fuggerstraße 44 (-)	NW	EG	3	GE	60	56	69	64	9	8,2	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 44 (-)	NW	EG	4	GE	61	57	72	67	11,2	9,4	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 44 (-)	SW	EG	5	GE	61	59	73	68	11,6	8,4	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 44 (-)	SO	EG	6	GE	59	56	68	63	8,8	6,8	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 44 (-)	SO	EG	7	GE	58	54	64	59	6,4	5,2	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 44 (-)	SO	EG	8	GE	58	53	62	57	4,6	3,9	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	NO	EG	1	MI	65	61	74	69	9,1	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	NO	1.OG	1	MI	65	62	74	69	9,1	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	NO	2.OG	1	MI	65	62	75	69	9,1	7,7	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	NO	3.OG	1	MI	65	62	74	69	9	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	NO	4.OG	1	MI	65	61	74	69	9	7,7	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	NO	5.OG	1	MI	65	61	74	68	8,8	7,6	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	NO	6.OG	1	MI	64	60	73	68	8,6	7,5	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	SW	EG	2	MI	43	39	49	44	5,7	5,3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	SW	1.OG	2	MI	44	40	50	45	5,8	5,2	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	SW	2.OG	2	MI	45	41	51	46	5,7	5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	SW	3.OG	2	MI	47	43	53	48	5,9	5,1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	SW	4.OG	2	MI	48	44	53	48	5	4,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	SW	5.OG	2	MI	50	45	54	49	4,3	3,9	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 - Neubau (VII)	SW	6.OG	2	MI	50	45	54	49	4,7	4,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 (III)	SO	EG	1	MI	42	37	47	42	5,4	5,1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 (III)	SO	1.OG	1	MI	43	38	48	43	5,3	5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 (III)	SO	2.OG	1	MI	44	40	50	45	5,1	4,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 (III)	SW	EG	2	MI	43	38	48	43	5,8	5,2	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 (III)	SW	1.OG	2	MI	44	40	50	45	6,3	5,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 (III)	SW	2.OG	2	MI	46	41	52	47	6	5,3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 (III)	NW	EG	3	MI	42	38	49	44	6,2	5,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 (III)	NW	1.OG	3	MI	43	39	49	44	6	5,3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 5 (III)	NW	2.OG	3	MI	45	40	50	45	5,5	5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 50 (IV)	SO	EG	1	GE	54	50	64	59	9,9	8,4	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 50 (IV)	SO	1.OG	1	GE	55	52	65	60	9,5	8,2	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 50 (IV)	SO	2.OG	1	GE	59	54	66	61	7,3	6,5	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 50 (IV)	SO	3.OG	1	GE	59	55	66	61	6,6	6	-	-	x	x	Ja
Fuggerstraße 50 (IV)	SW	EG	2	GE	49	46	60	55	10,4	8,4	-	-	-	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Fuggerstraße 50 (IV)	SW	1.OG	2	GE	50	47	60	55	10,4	8,4	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 50 (IV)	SW	2.OG	2	GE	50	47	61	56	10,4	8,4	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 50 (IV)	SW	3.OG	2	GE	51	48	61	56	10	8,3	-	-	-	x	Ja
Fuggerstraße 50 (IV)	SW	EG	3	GE	48	45	58	53	9,8	7,7	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 50 (IV)	SW	1.OG	3	GE	48	45	58	53	9,8	7,7	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 50 (IV)	SW	2.OG	3	GE	49	46	58	53	9,7	7,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 50 (IV)	SW	3.OG	3	GE	50	47	59	54	9,1	7,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 50 (IV)	NW	EG	4	GE	54	49	55	50	0,9	0,3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 50 (IV)	NW	1.OG	4	GE	54	50	55	50	0,9	0,3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 50 (IV)	NW	2.OG	4	GE	52	47	53	48	1,5	0,7	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 50 (IV)	NW	3.OG	4	GE	52	48	54	49	1,6	0,7	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 50 (IV)	NO	3.OG	5	GE	59	54	59	54	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 50 (IV)	NO	3.OG	6	GE	59	54	60	55	0,8	0,6	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 7 (VI)	SW	1.OG	1	MI	45	41	50	45	5,5	4,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 7 (VI)	SW	2.OG	1	MI	46	42	52	46	5,5	4,7	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 7 (VI)	SW	3.OG	1	MI	47	43	53	47	5,1	4,5	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 7 (VI)	SW	4.OG	1	MI	48	44	53	48	4,8	4,3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 7 (VI)	SW	5.OG	1	MI	49	45	54	49	4,8	4,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 7 (VI)	SW	EG	2	MI	47	42	50	45	2,8	2,9	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 7 (VI)	SW	1.OG	2	MI	48	43	50	45	2,7	2,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 7 (VI)	SW	2.OG	2	MI	48	43	51	46	3	3	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 7 (VI)	SW	3.OG	2	MI	49	44	52	47	3,2	3,2	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 7 (VI)	SW	4.OG	2	MI	49	44	53	48	3,4	3,4	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 7 (VI)	SW	5.OG	2	MI	50	45	54	49	3,9	3,9	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 7 (VI)	NW	EG	3	MI	59	55	68	63	9	7,8	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NW	1.OG	3	MI	59	56	68	63	9	7,7	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NW	2.OG	3	MI	60	56	68	63	8,8	7,5	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NW	3.OG	3	MI	60	57	68	63	8	6,7	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NW	4.OG	3	MI	60	57	68	63	8,1	6,7	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NW	5.OG	3	MI	60	56	68	63	7,9	6,6	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NO	EG	4	MI	64	60	73	68	9,2	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NO	1.OG	4	MI	64	61	73	68	9,1	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NO	2.OG	4	MI	64	61	74	69	9,1	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NO	3.OG	4	MI	64	61	73	68	9	7,8	x	x	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Fuggerstraße 7 (VI)	NO	4.OG	4	MI	64	60	73	68	8,9	7,7	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NO	5.OG	4	MI	64	60	72	67	8,8	7,6	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NO	EG	5	MI	65	61	73	68	8,2	6,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NO	1.OG	5	MI	65	62	73	68	8,1	6,9	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NO	2.OG	5	MI	65	62	74	68	8,2	6,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NO	3.OG	5	MI	65	62	73	68	8,1	6,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NO	4.OG	5	MI	65	61	73	68	8	6,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 7 (VI)	NO	5.OG	5	MI	64	60	72	67	8,7	7,6	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 9 (II)	SW	EG	1	MI	48	44	54	49	5,4	4,8	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 9 (II)	SW	1.OG	1	MI	49	45	55	50	5,3	4,7	-	-	-	-	Nein
Fuggerstraße 9 (II)	NW	EG	2	MI	59	56	68	63	8,9	7,5	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 9 (II)	NW	1.OG	2	MI	60	56	69	64	8,9	7,4	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 9 (II)	NO	EG	3	MI	63	59	72	67	9,2	7,8	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 9 (II)	NO	1.OG	3	MI	63	60	73	68	9,1	7,8	x	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 9 (II)	SO	EG	4	MI	60	56	68	63	8,2	6,9	-	x	x	x	Ja
Fuggerstraße 9 (II)	SO	1.OG	4	MI	60	57	68	63	8,2	6,9	-	x	x	x	Ja
Georg-Hager-Straße 05 (-)	NW	EG	1	GE	61	56	57	52	-4,1	-4	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 05 (-)	NO	EG	2	GE	68	63	62	57	-5,6	-5,5	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 05 (-)	SO	EG	3	GE	65	60	60	55	-5,2	-5	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 05 (-)	SW	EG	4	GE	60	55	57	52	-3,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	NO	EG	1	GE	70	64	63	58	-7	-6,8	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	NO	1.OG	1	GE	71	66	63	58	-7,6	-7,5	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	NO	2.OG	1	GE	71	66	64	59	-7,4	-7,3	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	NO	EG	2	GE	69	64	63	58	-6,9	-6,8	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	NO	1.OG	2	GE	71	66	63	58	-7,6	-7,5	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	NO	2.OG	2	GE	71	66	64	59	-7,4	-7,3	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	SW	EG	3	GE	54	49	51	46	-3	-2,9	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	SW	1.OG	3	GE	56	51	53	48	-2,7	-2,6	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	SW	2.OG	3	GE	56	51	54	49	-2,3	-2,4	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	SW	EG	4	GE	56	51	53	48	-2,6	-2,5	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	SW	1.OG	4	GE	57	52	54	49	-2,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (ost) (II)	SW	2.OG	4	GE	57	52	55	50	-1,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	NO	EG	1	GE	70	65	63	58	-7,1	-7	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	NO	1.OG	1	GE	71	66	64	59	-7,4	-7,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	NO	2.OG	1	GE	71	66	64	59	-7	-6,8	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	NW	EG	2	GE	65	60	60	55	-5	-4,9	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	NW	1.OG	2	GE	66	61	61	56	-5,2	-5,1	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	NW	2.OG	2	GE	67	62	61	56	-5,4	-5,4	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	SW	EG	3	GE	56	51	54	49	-1,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	SW	1.OG	3	GE	54	49	55	50	1	0,8	-	-	-	-	Nein
Georg-Hager-Straße 06 (west) (III)	SW	2.OG	3	GE	54	49	55	50	1,1	0,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 02 (IV)	SO	EG	1	MI	70	65	73	68	2,2	2,6	x	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 02 (IV)	SO	1.OG	1	MI	70	65	73	68	2,6	3	x	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 02 (IV)	SO	2.OG	1	MI	70	64	73	68	2,8	3,2	x	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 02 (IV)	SO	3.OG	1	MI	69	64	72	67	3	3,4	-	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 02 (IV)	S	EG	2	MI	69	63	72	67	3,7	4,2	-	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 02 (IV)	S	1.OG	2	MI	68	63	73	68	4,1	4,7	x	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 02 (IV)	S	2.OG	2	MI	68	63	72	67	4,4	4,9	-	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 02 (IV)	S	3.OG	2	MI	68	62	72	67	4,7	5,1	-	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 02 (IV)	SW	EG	3	MI	63	57	68	63	5,1	5,7	-	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 02 (IV)	SW	1.OG	3	MI	63	57	69	64	5,8	6,4	-	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 02 (IV)	SW	2.OG	3	MI	63	57	69	64	6	6,5	-	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 02 (IV)	SW	3.OG	3	MI	62	57	68	64	6	6,6	-	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 03 (II->III)	NW	EG	1	MI	45	40	47	42	2	2,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 03 (II->III)	NW	1.OG	1	MI	47	42	49	44	1,9	2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 03 (II->III)	NW	2.OG	1	MI	51	46	54	49	3,2	3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 03 (II->III)	NO	EG	2	MI	54	49	58	53	3,5	3,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 03 (II->III)	NO	1.OG	2	MI	56	50	59	54	3,3	3,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 03 (II->III)	NO	2.OG	2	MI	57	52	60	55	3,1	3,4	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 03 (II->III)	SO	EG	3	MI	55	50	59	54	4	4,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 03 (II->III)	SO	1.OG	3	MI	56	51	60	55	4	4,2	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 03 (II->III)	SO	2.OG	3	MI	58	52	62	56	3,9	4,1	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 03 (II->III)	SW	EG	4	MI	44	40	49	44	5,2	4,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 03 (II->III)	SW	1.OG	4	MI	46	42	51	46	5,1	4,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 03 (II->III)	SW	2.OG	4	MI	50	45	54	49	4,3	4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 04 (IV)	SW	EG	1	MI	59	54	63	58	3,7	4,2	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 04 (IV)	SW	1.OG	1	MI	61	55	65	60	4,1	4,6	-	-	x	x	Ja
Holzschuherstraße 04 (IV)	SW	2.OG	1	MI	61	55	65	60	4,3	4,7	-	-	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 04 (IV)	SW	3.OG	1	MI	61	56	65	60	4,3	4,8	-	-	x	x	Ja
Holzschuherstraße 04 (IV)	NW	EG	2	MI	47	41	51	46	4,5	5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 04 (IV)	NW	1.OG	2	MI	48	43	52	47	4,5	4,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 04 (IV)	NW	2.OG	2	MI	49	44	54	49	4,4	4,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 04 (IV)	NW	3.OG	2	MI	52	46	55	50	3,6	3,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	SW	EG	1	MI	53	48	58	53	5,1	5,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	SW	1.OG	1	MI	54	49	59	55	5	5,5	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 06 (IV)	SW	2.OG	1	MI	56	50	61	56	5,1	5,5	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 06 (IV)	SW	3.OG	1	MI	56	51	62	57	5,4	5,7	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 06 (IV)	SO	EG	2	MI	51	45	53	47	2,2	2,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	SO	1.OG	2	MI	52	46	54	48	2,2	2,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	SO	2.OG	2	MI	53	47	55	49	2,2	2,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	SO	3.OG	2	MI	54	49	56	51	2,5	2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	EG	3	MI	47	42	49	44	2,7	2,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	1.OG	3	MI	48	43	51	46	2,4	2,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	2.OG	3	MI	50	45	52	47	1,9	2,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	3.OG	3	MI	53	48	54	49	0,9	1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	EG	4	MI	45	40	45	40	-0,1	0	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	1.OG	4	MI	47	41	46	41	-0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	2.OG	4	MI	49	44	48	43	-0,8	-0,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06 (IV)	NO	3.OG	4	MI	53	48	52	47	-1,6	-1,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	N	EG	1	MI	54	48	48	43	-5,2	-5,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	N	1.OG	1	MI	54	49	49	44	-5,2	-5,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	N	2.OG	1	MI	55	50	50	45	-5,1	-5,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	N	3.OG	1	MI	57	52	52	47	-4,4	-4,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	N	4.OG	1	MI	59	53	55	50	-3,2	-3,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	SW	EG	2	MI	48	43	44	39	-3,8	-3,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	SW	1.OG	2	MI	49	44	46	41	-3,3	-3,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	SW	2.OG	2	MI	51	46	48	43	-2,4	-2,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	SW	3.OG	2	MI	53	48	52	46	-1,3	-1,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	SW	4.OG	2	MI	56	51	56	50	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	O	EG	3	MI	52	46	54	48	1,8	1,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	O	1.OG	3	MI	53	47	55	49	1,8	1,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	O	2.OG	3	MI	54	48	55	50	1,7	1,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 06a (V)	O	3.OG	3	MI	55	49	57	51	1,9	1,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 06a (V)	O	4.OG	3	MI	56	51	58	52	1,7	1,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 08 (IV)	SW	EG	1	MI	51	45	55	50	4,3	4,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 08 (IV)	SW	1.OG	1	MI	52	46	56	51	4,2	4,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 08 (IV)	SW	2.OG	1	MI	53	48	57	53	4,5	4,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 08 (IV)	SW	3.OG	1	MI	54	49	59	54	4,5	4,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 08 (IV)	NO	EG	2	MI	49	44	45	40	-4,2	-4,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 08 (IV)	NO	1.OG	2	MI	50	45	46	41	-4,3	-4,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 08 (IV)	NO	2.OG	2	MI	52	47	48	43	-3,9	-4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 08 (IV)	NO	3.OG	2	MI	55	49	51	46	-3,1	-3,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 09 (II-->III)	SO	EG	1	GE	53	48	53	48	0,6	0,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 09 (II-->III)	SO	1.OG	1	GE	54	49	54	49	0,9	0,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 09 (II-->III)	SO	2.OG	1	GE	55	50	56	51	1,1	1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 09 (II-->III)	SW	EG	2	GE	45	41	51	46	5,9	5,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 09 (II-->III)	SW	1.OG	2	GE	49	45	56	51	7	6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 09 (II-->III)	SW	2.OG	2	GE	51	47	58	53	7,1	6,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 09 (II-->III)	NW	EG	3	GE	47	42	49	44	2,8	2,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 09 (II-->III)	NW	1.OG	3	GE	49	45	53	48	3,9	3,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 09 (II-->III)	NW	2.OG	3	GE	52	47	55	50	3,5	3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 09 (II-->III)	NO	EG	4	GE	49	44	51	46	1,6	1,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 09 (II-->III)	NO	1.OG	4	GE	51	46	52	47	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 09 (II-->III)	NO	2.OG	4	GE	53	48	53	48	0,7	0,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 10 (IV)	SW	EG	1	MI	50	44	54	49	4,3	4,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 10 (IV)	SW	1.OG	1	MI	50	45	55	50	4,5	4,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 10 (IV)	SW	2.OG	1	MI	52	47	56	51	4,6	4,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 10 (IV)	SW	3.OG	1	MI	53	48	58	53	4,6	4,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 10 (IV)	NO	EG	2	MI	45	40	43	37	-2,6	-2,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 10 (IV)	NO	1.OG	2	MI	46	41	44	39	-2,4	-2,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 10 (IV)	NO	2.OG	2	MI	48	43	46	41	-2	-2,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 10 (IV)	NO	3.OG	2	MI	52	47	51	46	-1,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 12 (IV)	NW	EG	1	MI	56	51	53	48	-2,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 12 (IV)	NW	1.OG	1	MI	57	52	54	49	-2,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 12 (IV)	NW	2.OG	1	MI	58	53	56	51	-2,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 12 (IV)	NW	3.OG	1	MI	59	54	58	53	-1,6	-1,6	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 12 (IV)	SW	EG	2	MI	50	45	54	49	3,7	3,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 12 (IV)	SW	1.OG	2	MI	51	46	55	50	3,9	3,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 12 (IV)	SW	2.OG	2	MI	52	48	56	51	4	3,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 12 (IV)	SW	3.OG	2	MI	53	49	58	53	4,5	4,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 12 (IV)	SO	EG	3	MI	47	41	45	40	-1,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 12 (IV)	SO	1.OG	3	MI	47	42	46	41	-1,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 12 (IV)	SO	2.OG	3	MI	49	44	48	43	-1,2	-1,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 12 (IV)	SO	3.OG	3	MI	52	47	51	46	-0,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 13 (III)	NO	EG	1	GE	49	44	50	45	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 13 (III)	NO	1.OG	1	GE	50	45	51	46	0,9	1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 13 (III)	NO	2.OG	1	GE	51	46	52	47	0,6	0,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 13 (III)	NO	EG	2	GE	49	44	51	46	2	2,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 13 (III)	NO	1.OG	2	GE	50	45	51	46	1,6	1,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 13 (III)	NO	2.OG	2	GE	51	46	53	48	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 13 (III)	SO	EG	3	GE	45	40	46	41	1,5	1,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 13 (III)	SO	1.OG	3	GE	46	41	48	43	1,9	1,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 13 (III)	SO	2.OG	3	GE	48	44	51	46	2,2	2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 13 (III)	SW	EG	4	GE	45	40	50	45	5,3	4,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 13 (III)	SW	1.OG	4	GE	48	44	54	49	5,9	5,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 13 (III)	SW	2.OG	4	GE	50	46	56	51	6,3	5,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 14 (IV)	SW	EG	1	MI	49	44	52	47	2,7	2,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 14 (IV)	SW	1.OG	1	MI	50	45	53	48	3	3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 14 (IV)	SW	2.OG	1	MI	52	47	55	50	3,4	3,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 14 (IV)	SW	3.OG	1	MI	53	49	57	52	3,8	3,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 14 (IV)	SO	EG	2	MI	56	51	53	48	-2,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 14 (IV)	SO	1.OG	2	MI	56	51	54	49	-2,4	-2,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 14 (IV)	SO	2.OG	2	MI	57	52	55	50	-2,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 14 (IV)	SO	3.OG	2	MI	59	54	57	52	-2,1	-2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 14 (IV)	NO	EG	3	MI	53	48	49	44	-4,2	-4,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 14 (IV)	NO	1.OG	3	MI	59	53	54	49	-4,8	-4,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 14 (IV)	NO	2.OG	3	MI	60	55	55	50	-4,5	-4,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 14 (IV)	NO	3.OG	3	MI	61	56	57	52	-4,1	-4,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 15 (IV->V)	NO	EG	1	MI	50	45	51	46	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 15 (IV->V)	NO	1.OG	1	MI	51	46	51	46	0	0,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	53	48	53	48	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	55	50	54	49	-1	-0,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	NO	4.OG	1	MI	58	53	57	52	-1,4	-1,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	43	39	49	44	5,9	5,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	47	43	54	49	6,9	5,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	49	44	55	50	6,8	6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	50	46	57	52	6,9	6,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 15 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	53	49	60	55	6,6	5,8	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 16 (IV)	NW	EG	1	MI	48	43	45	40	-2,9	-2,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 16 (IV)	NW	1.OG	1	MI	50	44	47	42	-2,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 16 (IV)	NW	2.OG	1	MI	51	46	51	46	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 16 (IV)	NW	3.OG	1	MI	54	49	55	50	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 16 (IV)	SW	EG	2	MI	48	43	52	47	3,4	3,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 16 (IV)	SW	1.OG	2	MI	49	44	53	48	3,7	3,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 16 (IV)	SW	2.OG	2	MI	51	46	55	50	4,2	3,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 16 (IV)	SW	3.OG	2	MI	53	48	57	52	4,2	3,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 16 (IV)	NO	EG	3	MI	51	46	48	42	-3,7	-3,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 16 (IV)	NO	1.OG	3	MI	57	52	52	47	-4,8	-4,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 16 (IV)	NO	2.OG	3	MI	58	53	53	48	-4,6	-4,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 16 (IV)	NO	3.OG	3	MI	59	54	55	50	-4	-3,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NO	EG	1	MI	52	46	52	46	0	0	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NO	1.OG	1	MI	53	47	52	47	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	54	49	53	48	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	56	51	55	50	-1,1	-1,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	43	38	48	43	5,5	5,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	44	40	50	45	6,1	5,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	46	42	52	47	6,5	5,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	48	44	55	49	6,4	5,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NW	EG	3	MI	54	49	54	49	0,2	0,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NW	1.OG	3	MI	55	50	55	50	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NW	2.OG	3	MI	55	50	56	51	0,9	0,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 17 (IV-->V)	NW	3.OG	3	MI	56	51	57	52	1,1	0,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18 (IV)	SW	EG	1	MI	48	43	51	46	3,3	3,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18 (IV)	SW	1.OG	1	MI	49	44	52	47	3,5	3,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 18 (IV)	SW	2.OG	1	MI	50	45	54	49	4	3,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18 (IV)	SW	3.OG	1	MI	52	47	57	52	4,8	4,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18 (IV)	SO	EG	2	MI	50	45	47	42	-2,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18 (IV)	SO	1.OG	2	MI	53	48	50	45	-3,4	-3,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18 (IV)	SO	2.OG	2	MI	54	49	52	47	-2,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18 (IV)	SO	3.OG	2	MI	56	51	54	49	-1,3	-1,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NW	EG	1	MI	61	56	56	51	-4,9	-4,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NW	1.OG	1	MI	62	57	57	52	-5,1	-4,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NW	2.OG	1	MI	63	58	58	53	-5,1	-5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SW	EG	2	MI	50	45	48	43	-1,6	-1,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SW	1.OG	2	MI	52	47	50	45	-2,1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SW	2.OG	2	MI	54	49	52	47	-1,9	-1,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NW	EG	3	MI	51	46	49	44	-1,7	-1,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NW	1.OG	3	MI	52	47	50	45	-1,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NW	2.OG	3	MI	54	49	52	47	-1,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SW	EG	4	MI	50	45	47	42	-3,1	-3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SW	1.OG	4	MI	52	47	49	44	-3,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SW	2.OG	4	MI	54	48	51	46	-2,3	-2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SO	EG	5	MI	57	52	52	47	-4,7	-4,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SO	1.OG	5	MI	57	51	52	47	-4,3	-4,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	SO	2.OG	5	MI	58	53	54	49	-4	-4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NO	EG	6	MI	58	53	53	48	-4,8	-4,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NO	1.OG	6	MI	60	54	54	49	-5,2	-5,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 18a (II-IV)	NO	2.OG	6	MI	61	56	56	51	-5	-4,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 19 (IV)	SO	EG	1	MI	53	48	54	49	1,1	1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 19 (IV)	SO	1.OG	1	MI	54	49	55	50	1,4	1,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 19 (IV)	SO	2.OG	1	MI	54	49	56	51	1,6	1,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 19 (IV)	SO	3.OG	1	MI	56	51	57	52	1,4	1,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 19 (IV)	NO	EG	2	MI	54	49	52	47	-1,3	-1,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 19 (IV)	NO	1.OG	2	MI	54	49	53	48	-1,4	-1,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 19 (IV)	NO	2.OG	2	MI	55	50	54	49	-1,4	-1,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 19 (IV)	NO	3.OG	2	MI	56	51	55	50	-1,4	-1,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 19 (IV)	SW	EG	3	MI	40	35	41	36	1,4	1,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 19 (IV)	SW	1.OG	3	MI	42	37	43	38	1,6	1,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 19 (IV)	SW	2.OG	3	MI	44	39	45	40	1,9	1,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 19 (IV)	SW	3.OG	3	MI	47	42	49	44	2,4	2,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	NW	EG	1	MI	49	44	45	40	-3,6	-3,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	NW	1.OG	1	MI	50	45	46	41	-3,5	-3,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	NW	2.OG	1	MI	52	47	49	44	-3	-2,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	NW	3.OG	1	MI	57	52	55	50	-2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	NW	4.OG	1	MI	60	55	58	53	-2,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	SW	EG	2	MI	49	44	52	47	2,6	2,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	SW	1.OG	2	MI	50	45	52	47	2,6	2,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	SW	2.OG	2	MI	51	46	54	49	3,1	2,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	SW	3.OG	2	MI	52	47	56	51	3,5	3,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	SW	4.OG	2	MI	53	48	57	52	3,8	3,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	NO	EG	3	MI	49	44	45	40	-4	-3,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	NO	1.OG	3	MI	50	45	46	41	-3,7	-3,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	NO	2.OG	3	MI	53	48	50	45	-3,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	NO	3.OG	3	MI	59	53	56	51	-2,9	-2,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (V)	NO	4.OG	3	MI	63	58	59	54	-4,1	-4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (Zw.bau) (II)	NW	EG	1	MI	46	41	44	38	-2,8	-2,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (Zw.bau) (II)	NW	1.OG	1	MI	48	43	45	40	-2,6	-2,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (Zw.bau) (II)	SO	EG	2	MI	48	43	45	40	-2,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 20 (Zw.bau) (II)	SO	1.OG	2	MI	50	45	48	43	-2,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	NO	EG	1	GE	56	51	54	49	-1,6	-1,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	NO	1.OG	1	GE	57	52	55	50	-2	-2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	NW	EG	2	GE	55	50	55	50	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	NW	1.OG	2	GE	57	52	58	53	0,9	0,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	NW	EG	3	GE	51	46	51	46	0,6	0,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	NW	1.OG	3	GE	58	53	58	53	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	SO	EG	4	GE	51	46	50	45	-1,2	-1,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	SO	1.OG	4	GE	53	48	53	48	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	NO	EG	5	GE	53	47	50	45	-2,9	-2,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	NO	1.OG	5	GE	56	51	54	49	-2,3	-2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	NW	EG	6	GE	55	50	52	47	-2,7	-2,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	NW	1.OG	6	GE	57	52	55	50	-2	-2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II)	NW	EG	7	GE	56	51	54	49	-1,4	-1,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 21 (II)	NW	1.OG	7	GE	57	52	56	51	-1	-1,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SW	EG	1	MI	39	35	42	37	2,3	2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SW	1.OG	1	MI	41	36	44	39	2,5	2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SW	2.OG	1	MI	44	39	47	42	3,1	2,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SW	3.OG	1	MI	49	44	53	48	4,1	3,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	EG	2	MI	56	51	54	49	-1,9	-1,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	1.OG	2	MI	57	51	54	49	-2,2	-2,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	2.OG	2	MI	57	52	55	50	-2,3	-2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	3.OG	2	MI	58	53	56	51	-2,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	EG	3	MI	41	36	41	36	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	1.OG	3	MI	44	39	43	38	-0,2	-0,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	2.OG	3	MI	47	42	46	41	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	NO	3.OG	3	MI	53	48	52	47	-0,8	-0,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SO	EG	4	MI	41	36	42	37	1,1	0,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SO	1.OG	4	MI	43	38	44	39	1	0,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SO	2.OG	4	MI	47	42	48	42	1	0,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 21 (II-IV)	SO	3.OG	4	MI	52	47	53	48	1,4	1,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 22 (IV)	NW	EG	1	MI	57	51	54	49	-2,4	-2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 22 (IV)	NW	1.OG	1	MI	58	53	55	50	-2,4	-2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 22 (IV)	NW	2.OG	1	MI	58	53	56	51	-2,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 22 (IV)	NW	3.OG	1	MI	59	54	56	51	-2,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 22 (IV)	SW	EG	2	MI	51	46	52	47	1	1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 22 (IV)	SW	1.OG	2	MI	51	46	52	47	1	0,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 22 (IV)	SW	2.OG	2	MI	52	47	53	48	1,1	1,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 22 (IV)	SW	3.OG	2	MI	53	48	54	49	0,9	0,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 22 (IV)	SO	EG	3	MI	50	45	46	41	-3,9	-3,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 22 (IV)	SO	1.OG	3	MI	51	46	47	42	-3,7	-3,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 22 (IV)	SO	2.OG	3	MI	52	47	49	44	-3,2	-3,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 22 (IV)	SO	3.OG	3	MI	54	49	51	46	-2,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	SW	EG	1	MI	51	46	52	47	1	0,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	SW	1.OG	1	MI	52	47	53	48	1,5	1,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	SW	2.OG	1	MI	53	48	54	49	1,6	1,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	SW	3.OG	1	MI	54	49	56	51	2	1,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	SO	EG	2	MI	56	51	54	49	-2,4	-2,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 24 (IV)	SO	1.OG	2	MI	57	52	55	50	-2,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	SO	2.OG	2	MI	58	53	56	51	-2,3	-2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	SO	3.OG	2	MI	59	54	57	52	-1,9	-2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	EG	3	MI	56	51	54	49	-2,7	-2,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	1.OG	3	MI	61	55	57	52	-3,9	-3,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	2.OG	3	MI	62	57	58	53	-3,9	-3,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	3.OG	3	MI	62	57	58	53	-4	-3,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	EG	4	MI	57	52	55	50	-2,8	-2,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	1.OG	4	MI	60	55	57	52	-3,6	-3,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	2.OG	4	MI	61	56	57	52	-3,7	-3,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 24 (IV)	NO	3.OG	4	MI	62	57	58	53	-3,7	-3,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 25 (-)	NO	EG	1	GE	57	52	55	50	-1,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 25 (-)	SW	EG	2	GE	51	47	55	49	3,3	2,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 25 (-)	NO	EG	3	GE	57	51	54	49	-2,4	-2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	NW	EG	1	MI	57	52	56	51	-1,1	-1,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	NW	1.OG	1	MI	58	53	57	52	-1	-1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	NW	2.OG	1	MI	58	53	58	53	-0,3	-0,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	NW	3.OG	1	MI	59	54	59	54	0	0	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	SW	EG	2	MI	51	46	53	48	2	1,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	SW	1.OG	2	MI	52	47	54	49	2,6	2,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	SW	2.OG	2	MI	51	46	55	50	4,9	4,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	SW	3.OG	2	MI	52	48	57	52	4,8	4,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	EG	3	MI	57	52	55	50	-2,5	-2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	1.OG	3	MI	59	54	56	51	-3,3	-3,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	2.OG	3	MI	61	56	57	52	-3,5	-3,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	3.OG	3	MI	61	56	58	53	-3,3	-3,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	EG	4	MI	57	52	55	50	-2,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	1.OG	4	MI	59	54	56	51	-3,1	-3,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	2.OG	4	MI	60	55	57	52	-3,3	-3,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 26 (IV)	NO	3.OG	4	MI	61	56	58	53	-3,2	-3,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NO	EG	1	GE	57	52	55	50	-2	-2,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NO	1.OG	1	GE	59	54	57	52	-2,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NO	2.OG	1	GE	59	54	57	52	-2,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NO	3.OG	1	GE	60	54	57	52	-2,6	-2,6	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 27 (V)	NO	4.OG	1	GE	60	55	57	52	-2,7	-2,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NO	5.OG	1	GE	60	55	58	53	-2,7	-2,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NO	6.OG	1	GE	61	56	58	53	-2,7	-2,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NW	EG	2	GE	57	52	56	51	-1,1	-1,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NW	1.OG	2	GE	58	53	57	52	-1,3	-1,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NW	2.OG	2	GE	60	55	59	54	-1	-1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NW	3.OG	2	GE	58	53	59	54	0,7	0,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NW	4.OG	2	GE	58	53	60	55	1,9	1,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NW	5.OG	2	GE	58	54	62	57	3,5	3	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	NW	6.OG	2	GE	59	54	63	58	4,3	3,5	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	NW	3.OG	3	GE	58	53	60	55	1,7	1,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	NW	4.OG	3	GE	58	53	61	56	3,4	2,9	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	NW	5.OG	3	GE	58	54	64	59	5,5	4,5	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	NW	6.OG	3	GE	58	54	64	59	5,3	4,3	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	EG	4	GE	53	49	59	54	6	5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	1.OG	4	GE	56	52	61	56	5,3	4,3	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	2.OG	4	GE	56	52	61	56	5	4,2	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	3.OG	4	GE	56	52	62	57	5,9	5	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	4.OG	4	GE	57	53	63	58	5,8	4,9	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	5.OG	4	GE	58	53	63	58	5,6	4,6	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	6.OG	4	GE	58	54	64	58	5,8	4,7	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	EG	5	GE	52	48	57	52	4,9	4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	1.OG	5	GE	56	51	60	55	3,8	3,3	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	2.OG	5	GE	56	52	60	55	3,8	3,2	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	3.OG	5	GE	56	52	61	55	4,5	3,8	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	4.OG	5	GE	57	52	61	56	4,6	3,9	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	5.OG	5	GE	58	53	62	57	4,4	3,8	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 27 (V)	SO	6.OG	5	GE	58	54	63	57	4,5	3,8	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 28 (II)	NW	EG	1	GE	57	52	54	49	-2,4	-2,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	NW	1.OG	1	GE	58	52	56	51	-1,6	-1,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	NW	EG	2	GE	56	51	54	49	-1,7	-1,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	NW	1.OG	2	GE	58	53	57	51	-1,6	-1,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SW	EG	3	GE	52	47	52	47	0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SW	1.OG	3	GE	53	48	54	49	1	0,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 28 (II)	SO	EG	4	GE	48	43	46	41	-1,5	-1,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SO	1.OG	4	GE	52	47	50	45	-2	-2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SW	EG	5	GE	50	45	49	44	-1,4	-1,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SW	1.OG	5	GE	53	48	52	47	-0,6	-0,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SW	EG	6	GE	51	46	50	45	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SW	1.OG	6	GE	54	49	53	48	-0,8	-0,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	NW	EG	7	GE	51	46	51	46	-0,1	-0,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	NW	1.OG	7	GE	55	50	54	49	-1,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SW	EG	8	GE	50	45	49	44	-1,5	-1,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SW	1.OG	8	GE	54	49	51	46	-2,6	-2,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SO	EG	9	GE	57	52	54	49	-3,5	-3,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SO	1.OG	9	GE	58	53	55	50	-3,3	-3,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SO	EG	10	GE	58	53	54	49	-3,9	-3,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	SO	1.OG	10	GE	59	54	55	50	-4	-3,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	NO	EG	11	GE	62	57	57	52	-5,1	-4,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	NO	1.OG	11	GE	63	58	58	53	-5,1	-5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	NO	EG	12	GE	56	51	52	47	-3,6	-3,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	NO	1.OG	12	GE	57	52	54	49	-3,3	-3,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	NO	EG	13	GE	54	49	51	46	-2,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 28 (II)	NO	1.OG	13	GE	55	50	53	48	-2,2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 30 (-)	NW	EG	1	GE	60	54	56	51	-3,3	-3,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 30 (-)	NW	EG	2	GE	61	56	57	52	-3,8	-3,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 30 (-)	NO	EG	3	GE	61	56	57	52	-4,3	-4,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 30 (-)	SO	EG	4	GE	52	47	51	46	-1,3	-1,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 30 (-)	SO	EG	5	GE	53	48	51	46	-2,1	-2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 30 (-)	NO	EG	6	GE	54	49	52	47	-2,9	-2,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 30 (-)	SO	EG	7	GE	53	48	51	46	-1,5	-1,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 30 (-)	SW	EG	8	GE	54	49	55	49	0,9	0,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 30 (-)	SW	EG	9	GE	54	49	55	50	0,6	0,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 30 (-)	NW	EG	10	GE	56	51	55	50	-1	-0,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 34 (II)	SW	EG	1	GE	54	49	55	50	1,1	1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 34 (II)	SW	1.OG	1	GE	56	51	57	52	1,2	1,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 34 (II)	SO	EG	2	GE	56	51	54	49	-2,4	-2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 34 (II)	SO	1.OG	2	GE	59	54	57	52	-2,5	-2,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 34 (II)	NW	EG	3	GE	59	54	57	52	-2,4	-2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 34 (II)	NW	1.OG	3	GE	61	56	59	54	-2,2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 36 (II)	SW	EG	1	GE	54	49	53	48	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 36 (II)	SW	1.OG	1	GE	55	50	55	50	-0,2	-0,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 36 (II)	SO	EG	2	GE	60	54	55	50	-4,2	-4,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 36 (II)	SO	1.OG	2	GE	61	56	57	52	-3,9	-3,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 36 (II)	NW	EG	3	GE	49	44	47	42	-2,1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 36 (II)	NW	1.OG	3	GE	59	54	57	52	-2	-2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 38 (II)	NW	EG	1	GE	59	54	57	52	-2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 38 (II)	NW	1.OG	1	GE	60	55	59	54	-1,6	-1,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 38 (II)	NW	EG	2	GE	59	54	57	52	-1,6	-1,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 38 (II)	NW	1.OG	2	GE	60	55	59	54	-0,9	-0,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 38 (II)	SW	EG	3	GE	56	51	57	52	0,5	0,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 38 (II)	SW	1.OG	3	GE	56	51	57	52	1,3	1,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 38 (II)	SO	EG	4	GE	58	53	56	51	-2,4	-2,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 38 (II)	SO	1.OG	4	GE	60	55	57	52	-2,9	-2,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	EG	1	GE	49	44	50	45	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	1.OG	1	GE	55	50	57	52	1,7	1,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	2.OG	1	GE	55	50	57	52	2,5	2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NW	EG	2	GE	67	62	62	57	-4,2	-4,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NW	1.OG	2	GE	67	62	63	58	-4,7	-4,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NW	2.OG	2	GE	68	63	63	58	-4,5	-4,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	EG	3	GE	71	66	64	59	-6,4	-6,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	1.OG	3	GE	72	67	65	61	-6,2	-6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	2.OG	3	GE	72	67	66	61	-5,7	-5,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	EG	4	GE	71	65	64	59	-6,4	-6,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	1.OG	4	GE	72	66	65	60	-6,1	-6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	NO	2.OG	4	GE	72	67	66	61	-5,8	-5,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	EG	5	GE	67	62	61	56	-5,9	-5,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	1.OG	5	GE	68	63	62	57	-6,2	-6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	2.OG	5	GE	68	63	63	58	-5,7	-5,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	EG	6	GE	57	52	55	50	-2,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	1.OG	6	GE	55	50	54	49	-1	-1,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SW	2.OG	6	GE	54	50	55	50	0,8	0,6	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	EG	7	GE	58	53	55	50	-3,5	-3,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	1.OG	7	GE	57	52	54	49	-3,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 40 (II-->III)	SO	2.OG	7	GE	58	52	55	50	-2,6	-2,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 42 (I-II)	NO	EG	1	GE	65	60	61	56	-3,6	-3,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 42 (I-II)	NO	EG	2	GE	65	60	61	56	-3,5	-3,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 42 (I-II)	NO	EG	3	GE	65	60	61	56	-3,5	-3,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 42 (I-II)	SO	EG	4	GE	61	56	58	53	-3,3	-3,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 42 (I-II)	SO	EG	5	GE	59	54	57	52	-2,9	-2,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 42 (I-II)	SW	EG	6	GE	54	49	58	53	4	3,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 42 (I-II)	SW	EG	7	GE	54	49	59	54	5	4,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 42 (I-II)	SW	EG	8	GE	53	49	59	54	5,7	4,7	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 42 (I-II)	NW	EG	9	GE	60	55	60	55	-0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 42 (I-II)	NW	EG	10	GE	61	56	59	54	-2	-2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 44 (-)	NW	EG	1	GE	62	56	60	55	-1,8	-1,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 44 (-)	NO	EG	2	GE	65	60	62	57	-3,3	-3,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 44 (-)	NO	EG	3	GE	65	60	62	57	-3,4	-3,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 44 (-)	SO	EG	4	GE	62	57	59	54	-3,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 44 (-)	SW	EG	5	GE	55	50	56	51	1	0,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 44 (-)	SW	EG	6	GE	54	50	58	53	3,6	3,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 44a (II)	NO	EG	1	GE	58	53	57	52	-1	-1,1	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 44a (II)	NO	1.OG	1	GE	64	59	61	56	-2,8	-2,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 44a (II)	NW	EG	2	GE	57	52	60	55	2,7	2,4	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 44a (II)	NW	1.OG	2	GE	62	57	62	57	0,4	0,4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 44a (II)	SW	EG	3	GE	53	49	60	55	7,1	5,9	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 44a (II)	SW	1.OG	3	GE	54	50	61	56	7	6	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 44a (II)	SO	EG	4	GE	59	54	58	53	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 44a (II)	SO	1.OG	4	GE	61	56	59	54	-2,3	-2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 46 (III)	SW	EG	1	GE	56	52	66	61	10,3	9	-	-	x	x	Ja
Holzschuherstraße 46 (III)	SW	1.OG	1	GE	57	53	68	62	10,6	9,2	-	-	x	x	Ja
Holzschuherstraße 46 (III)	SW	2.OG	1	GE	58	54	68	63	10,5	9,2	-	-	x	x	Ja
Holzschuherstraße 46 (III)	SW	EG	2	GE	55	51	64	59	8,7	7,5	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 46 (III)	SW	1.OG	2	GE	55	51	64	59	9,1	7,8	-	-	-	x	Ja
Holzschuherstraße 46 (III)	SW	2.OG	2	GE	56	52	65	60	9,1	7,8	-	-	x	x	Ja
Holzschuherstraße 46 (III)	SO	EG	3	GE	57	52	58	53	1	0,7	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Holzschuherstraße 46 (III)	SO	1.OG	3	GE	59	54	59	54	-0,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 46 (III)	SO	2.OG	3	GE	61	56	59	54	-1,6	-1,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 46 (III)	NW	EG	4	GE	62	57	70	65	7,9	7,3	-	-	x	x	Ja
Holzschuherstraße 46 (III)	NW	1.OG	4	GE	63	58	71	66	8,3	7,6	-	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 46 (III)	NW	2.OG	4	GE	63	59	71	66	8	7,4	-	x	x	x	Ja
Holzschuherstraße 5 (IV)	SW	EG	1	MI	47	42	50	45	3,4	3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	SW	1.OG	1	MI	48	43	52	47	4,7	4	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	SW	2.OG	1	MI	49	44	54	49	5,2	4,5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	SW	3.OG	1	MI	50	45	55	50	5,8	5	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	NW	EG	2	MI	52	47	54	49	2	1,8	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	NW	1.OG	2	MI	52	48	55	50	2,5	2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	NW	2.OG	2	MI	53	48	56	51	3,2	2,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	NW	3.OG	2	MI	54	49	57	52	3,3	2,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	NO	EG	3	MI	50	44	52	47	2,7	2,9	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	NO	1.OG	3	MI	51	46	53	48	2,3	2,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	NO	2.OG	3	MI	52	47	54	49	2	2,3	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	NO	3.OG	3	MI	53	48	55	50	1,8	2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	SO	EG	4	MI	44	39	46	41	1,3	1,2	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	SO	1.OG	4	MI	46	41	47	42	1,7	1,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	SO	2.OG	4	MI	48	43	49	44	1,8	1,6	-	-	-	-	Nein
Holzschuherstraße 5 (IV)	SO	3.OG	4	MI	50	45	52	47	1,8	1,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	NW	EG	1	MI	55	50	58	53	3,2	3,4	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	NW	1.OG	1	MI	56	51	59	54	3	3,3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	NW	2.OG	1	MI	57	51	60	54	2,9	3,1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	NW	EG	2	MI	55	50	58	53	3,4	3,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	NW	1.OG	2	MI	56	50	59	54	3,1	3,3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	NW	2.OG	2	MI	57	51	59	54	2,9	3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	NO	EG	3	MI	57	52	61	55	4,1	3,5	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	NO	1.OG	3	MI	58	53	62	56	4	3,3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	NO	2.OG	3	MI	59	54	62	57	3,7	3,1	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	SO	EG	4	MI	56	52	61	55	4,2	3,4	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	SO	1.OG	4	MI	57	52	61	56	3,9	3,3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	SO	2.OG	4	MI	58	53	62	56	3,9	3,2	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	SO	EG	5	MI	56	51	60	54	3,8	3,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	SO	1.OG	5	MI	57	52	60	55	3,6	3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	SO	2.OG	5	MI	57	53	61	55	3,5	2,9	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	SW	EG	6	MI	54	49	58	53	4,1	4,1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	SW	1.OG	6	MI	54	49	58	53	4	4	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße (II-->III, KIGA)	SW	2.OG	6	MI	55	50	59	54	3,8	3,9	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	N	EG	1	WA	46	41	49	44	3,1	3,1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	N	1.OG	1	WA	48	43	51	46	3,1	3,1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	N	2.OG	1	WA	51	46	54	49	2,7	2,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	N	3.OG	1	WA	55	50	57	52	1,9	1,8	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	N	EG	2	WA	46	41	49	44	3	3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	N	1.OG	2	WA	48	43	51	46	2,7	2,8	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	N	2.OG	2	WA	51	46	54	49	2,6	2,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	N	3.OG	2	WA	56	51	57	52	1,9	1,8	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	N	3.OG	3	WA	56	51	58	53	1,9	1,8	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	W	EG	4	WA	49	44	50	45	1,4	1,4	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	W	1.OG	4	WA	50	45	51	46	1	1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	W	2.OG	4	WA	52	47	53	47	0,9	0,9	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	W	3.OG	4	WA	54	48	55	50	1,5	1,4	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	S	EG	5	WA	45	39	46	41	1,7	2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	S	1.OG	5	WA	46	40	48	42	1,7	2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	S	2.OG	5	WA	47	42	49	43	1,3	1,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	S	3.OG	5	WA	48	43	50	45	1,9	2,2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	S	EG	6	WA	45	39	47	41	2	2,3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	S	1.OG	6	WA	45	40	48	42	2,2	2,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	S	2.OG	6	WA	47	41	49	43	2,1	2,3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	S	3.OG	6	WA	48	43	50	45	2	2,3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	S	EG	7	WA	45	39	47	41	1,8	2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	S	1.OG	7	WA	46	40	48	43	2	2,2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	S	2.OG	7	WA	47	42	49	44	1,8	2,1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	S	3.OG	7	WA	48	43	51	45	2,2	2,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	O	EG	8	WA	45	40	46	41	0,8	0,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	O	1.OG	8	WA	47	42	48	43	0,9	0,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	O	2.OG	8	WA	50	45	51	45	0,7	0,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 13-17 (IV)	O	3.OG	8	WA	53	48	54	49	1,1	1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	EG	1	WA	59	54	63	57	4	3,7	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	1.OG	1	WA	59	55	63	58	4	3,7	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	2.OG	1	WA	60	55	64	59	4,1	3,8	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	3.OG	1	WA	61	56	65	60	4,2	3,9	-	-	x	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	O	EG	2	WA	57	52	61	56	4,8	4,5	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	O	1.OG	2	WA	57	53	62	57	4,5	4,3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	O	2.OG	2	WA	59	54	63	58	4,5	4,3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	O	3.OG	2	WA	60	55	64	59	4,5	4,3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	EG	3	WA	49	44	53	48	4,7	4,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	1.OG	3	WA	50	45	53	48	3,1	3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	2.OG	3	WA	53	47	55	50	2,7	2,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	3.OG	3	WA	55	50	57	52	2,1	2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	EG	4	WA	47	42	50	44	2,7	2,4	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	1.OG	4	WA	50	45	52	47	2,6	2,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	2.OG	4	WA	52	47	54	49	2,5	2,3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	3.OG	4	WA	54	49	56	50	1,6	1,4	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	EG	5	WA	46	41	49	44	2,6	2,3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	1.OG	5	WA	48	43	51	46	2,9	2,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	2.OG	5	WA	50	45	53	48	2,8	2,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	3.OG	5	WA	53	48	55	50	1,8	1,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	EG	6	WA	46	41	48	43	2,5	2,3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	1.OG	6	WA	47	42	50	45	2,8	2,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	2.OG	6	WA	49	44	52	47	2,8	2,8	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	3.OG	6	WA	52	47	54	49	2,2	2,2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	EG	7	WA	44	39	47	42	2,9	2,8	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	1.OG	7	WA	46	41	49	44	2,9	2,8	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	2.OG	7	WA	49	44	51	46	2,5	2,4	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	3.OG	7	WA	52	47	54	49	2,1	2,1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	EG	8	WA	43	38	47	41	3,2	3,1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	1.OG	8	WA	45	40	48	43	3	2,9	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	2.OG	8	WA	48	43	50	45	2,4	2,3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	S	3.OG	8	WA	52	47	53	48	1,8	1,7	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	W	EG	9	WA	54	49	59	54	4,3	4,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	W	1.OG	9	WA	55	50	59	54	4,1	4,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	W	2.OG	9	WA	56	50	59	54	3,9	4	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	W	3.OG	9	WA	56	51	60	55	3,7	3,9	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	EG	10	WA	56	51	60	55	4	4	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	1.OG	10	WA	57	52	60	55	3,7	3,7	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	2.OG	10	WA	57	52	61	56	3,4	3,6	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	3.OG	10	WA	58	53	61	56	3,2	3,3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	EG	11	WA	56	51	60	55	3,4	3,3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	1.OG	11	WA	57	52	60	55	3,2	3,1	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	2.OG	11	WA	58	53	61	56	3,1	2,9	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	3.OG	11	WA	58	53	61	56	2,9	2,8	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	EG	12	WA	57	52	61	56	4	3,8	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	1.OG	12	WA	57	52	61	56	3,8	3,6	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	2.OG	12	WA	58	53	62	56	3,6	3,3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	3.OG	12	WA	59	54	62	57	3,3	3,1	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	EG	13	WA	57	52	61	55	4	3,7	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	1.OG	13	WA	57	52	61	56	3,8	3,5	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	2.OG	13	WA	58	53	62	56	3,5	3,3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	3.OG	13	WA	59	54	62	57	3,3	3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	EG	14	WA	57	52	60	55	3,9	3,5	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	1.OG	14	WA	57	52	61	56	3,8	3,4	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	2.OG	14	WA	58	53	62	56	3,6	3,2	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	3.OG	14	WA	59	54	62	57	3,3	2,9	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	EG	15	WA	57	52	61	56	3,9	3,5	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	1.OG	15	WA	58	53	61	56	3,7	3,3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	2.OG	15	WA	58	54	62	57	3,6	3,1	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	3.OG	15	WA	59	54	63	57	3,3	3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	EG	16	WA	57	53	61	56	3,9	3,3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	1.OG	16	WA	58	53	62	57	3,7	3,2	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	2.OG	16	WA	59	54	62	57	3,5	3,1	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	3.OG	16	WA	60	55	63	58	3,5	3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	EG	17	WA	58	54	62	57	3,6	3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	1.OG	17	WA	59	54	63	57	3,5	3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	2.OG	17	WA	60	55	63	58	3,4	3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grundstraße 14-22 (IV)	N	3.OG	17	WA	61	56	64	59	3,5	3	-	-	-	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	1	WA	43	38	45	40	1,4	1,7	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	1	WA	45	40	46	42	1,4	1,9	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	1	WA	46	40	48	43	2,5	3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	2	WA	46	40	49	44	3	3,7	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	2	WA	46	40	47	42	1,3	1,8	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	2	WA	46	41	49	44	2,6	3,1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	W	EG	3	WA	60	55	66	62	6,1	7,1	-	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	W	1.OG	3	WA	62	56	68	63	5,7	6,8	-	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	W	2.OG	3	WA	62	56	67	62	5,2	6,1	-	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	W	EG	4	WA	64	58	71	66	6,7	7,8	x	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	W	1.OG	4	WA	65	59	71	66	6,1	7,2	x	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	W	2.OG	4	WA	65	59	71	66	6,1	7	x	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	EG	5	WA	67	62	73	68	6,1	6,6	x	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	1.OG	5	WA	68	62	73	69	5,7	6,3	x	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	2.OG	5	WA	68	62	73	68	5,7	6,1	x	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	EG	6	WA	64	58	69	64	5,6	6	-	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	1.OG	6	WA	65	60	70	66	5,5	6	-	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	2.OG	6	WA	65	60	71	66	5,3	5,7	x	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	EG	7	WA	62	57	66	61	4,3	4,6	-	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	1.OG	7	WA	63	58	67	63	4,3	4,7	-	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	2.OG	7	WA	64	59	68	63	4,2	4,6	-	x	x	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	EG	8	WA	55	50	57	52	2,1	2,1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	1.OG	8	WA	56	51	58	53	2	2,1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	2.OG	8	WA	57	52	59	54	2	2,1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	EG	9	WA	55	49	57	51	2	2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	1.OG	9	WA	56	51	58	53	1,9	2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	2.OG	9	WA	57	52	59	54	2	2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	EG	10	WA	56	51	59	54	3,1	3,4	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	1.OG	10	WA	57	52	60	55	2,9	3,2	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	2.OG	10	WA	58	53	61	56	3	3,3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	EG	11	WA	57	51	59	55	2,8	3,1	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	1.OG	11	WA	58	53	61	56	2,6	3	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	2.OG	11	WA	59	54	62	57	2,8	3,1	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	EG	12	WA	57	51	60	55	3,7	3,9	-	-	-	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	1.OG	12	WA	58	53	61	56	3,4	3,6	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	2.OG	12	WA	59	54	62	57	3,3	3,5	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	EG	13	WA	56	51	60	55	4,4	4,5	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	1.OG	13	WA	57	52	61	56	3,9	4	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	N	2.OG	13	WA	59	53	62	57	3,6	3,7	-	-	-	x	Ja
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	EG	14	WA	50	45	55	50	4,5	4,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	1.OG	14	WA	52	47	56	51	3,9	3,9	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	2.OG	14	WA	55	50	58	53	2,7	2,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	EG	15	WA	48	43	51	46	2,5	2,8	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	1.OG	15	WA	50	45	52	47	1,9	2,1	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	O	2.OG	15	WA	53	48	54	49	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	16	WA	44	38	46	41	2,2	2,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	16	WA	46	40	48	43	2,4	2,7	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	16	WA	46	40	48	43	2,1	2,4	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	17	WA	44	39	47	42	2,6	3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	17	WA	46	40	49	43	2,7	3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	17	WA	46	40	48	43	2,1	2,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	18	WA	44	39	47	41	2,4	2,6	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	18	WA	46	41	49	43	2,3	2,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	18	WA	46	40	48	42	2	2,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	19	WA	44	39	47	41	2,2	2,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	19	WA	47	41	49	44	2	2,2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	19	WA	46	40	48	43	2	2,4	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	20	WA	45	40	47	42	1,7	2,3	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	20	WA	48	42	49	44	1,4	1,8	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	20	WA	47	41	49	43	1,8	2,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	EG	21	WA	45	40	48	43	2,8	3,2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	1.OG	21	WA	48	42	50	45	2,2	2,5	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	S	2.OG	21	WA	47	41	50	45	2,6	3,2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	W	EG	22	WA	46	40	49	44	3,7	4,2	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	W	1.OG	22	WA	48	42	51	46	3,3	3,9	-	-	-	-	Nein
Josef-Carl-Grund-Straße 20 (III)	W	2.OG	22	WA	50	44	53	48	3,3	3,7	-	-	-	-	Nein
Kurt-Karl-Doberer-Straße 130 (III)	O	EG	2	WA	56	49	57	50	0,3	0,7	-	-	-	-	Nein
Kurt-Karl-Doberer-Straße 130 (III)	O	1.OG	2	WA	60	52	60	53	0	0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Kurt-Karl-Doberer-Straße 130 (III)	O	2.OG	2	WA	62	54	61	54	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Kurt-Karl-Doberer-Straße 96 (III)	S	EG	1	WA	53	45	52	44	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Kurt-Karl-Doberer-Straße 96 (III)	S	1.OG	1	WA	58	51	57	49	-0,9	-1,2	-	-	-	-	Nein
Kurt-Karl-Doberer-Straße 96 (III)	S	2.OG	1	WA	59	51	58	50	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Kurt-Karl-Doberer-Straße 96 (III)	N	EG	2	WA	52	46	54	48	1,2	1,6	-	-	-	-	Nein
Kurt-Karl-Doberer-Straße 96 (III)	N	1.OG	2	WA	55	48	56	50	0,9	1,2	-	-	-	-	Nein
Kurt-Karl-Doberer-Straße 96 (III)	N	2.OG	2	WA	57	51	58	52	0,5	0,7	-	-	-	-	Nein
Kurt-Karl-Doberer-Straße 96 (III)	O	EG	3	WA	56	49	56	49	0,1	0,4	-	-	-	-	Nein
Kurt-Karl-Doberer-Straße 96 (III)	O	1.OG	3	WA	60	53	59	52	-0,4	-0,3	-	-	-	-	Nein
Kurt-Karl-Doberer-Straße 96 (III)	O	2.OG	3	WA	61	54	60	53	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	EG	1	WA	54	49	58	53	4,1	3,7	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	1.OG	1	WA	56	51	59	54	3,8	3,3	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	2.OG	1	WA	58	53	61	56	3,3	2,9	-	-	-	x	Ja
Leonhardspark, Block ost_2	N	3.OG	1	WA	59	54	62	57	3,2	3	-	-	-	x	Ja
Leonhardspark, Block ost_2	N	EG	2	WA	50	45	54	49	4	3,9	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	1.OG	2	WA	53	48	56	51	3,5	3,4	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	2.OG	2	WA	55	50	58	53	2,8	2,8	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	3.OG	2	WA	57	52	60	55	2,3	2,3	-	-	-	x	Ja
Leonhardspark, Block ost_2	N	EG	3	WA	47	42	50	45	2,5	2,3	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	1.OG	3	WA	50	45	52	47	2,4	2,2	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	2.OG	3	WA	53	48	55	50	2,3	2,1	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	3.OG	3	WA	56	51	58	53	1,7	1,5	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	EG	4	WA	46	41	49	44	3,2	3,1	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	1.OG	4	WA	49	44	52	47	3,2	3,2	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	2.OG	4	WA	52	47	54	49	2,9	2,8	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	N	3.OG	4	WA	56	51	58	52	2	1,9	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	W	EG	5	WA	44	39	47	42	2,5	2,4	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	W	1.OG	5	WA	47	42	49	44	2,6	2,5	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	W	2.OG	5	WA	49	44	52	47	2,5	2,4	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	W	3.OG	5	WA	53	48	55	50	2,4	2,4	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	EG	6	WA	49	43	49	44	0,8	0,7	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	1.OG	6	WA	49	44	51	45	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	2.OG	6	WA	50	44	51	45	1	1,3	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	3.OG	6	WA	50	44	52	46	1,5	2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Leonhardspark, Block ost_2	S	EG	7	WA	50	44	50	44	0,5	0,6	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	1.OG	7	WA	51	44	52	45	0,8	0,9	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	2.OG	7	WA	52	45	52	46	0,5	0,8	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	3.OG	7	WA	52	46	53	47	0,7	1,2	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	EG	8	WA	53	46	53	46	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	1.OG	8	WA	55	48	55	48	0	0,2	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	2.OG	8	WA	56	49	56	49	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	3.OG	8	WA	57	50	57	50	-0,3	-0,1	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	EG	9	WA	56	49	56	48	-0,4	-0,4	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	1.OG	9	WA	58	51	58	50	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	2.OG	9	WA	60	52	59	52	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	S	3.OG	9	WA	60	53	60	52	-0,6	-0,6	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	O	EG	10	WA	59	52	59	52	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	O	1.OG	10	WA	61	53	61	54	0	0,1	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	O	2.OG	10	WA	62	55	62	56	0,5	0,8	-	-	-	-	Nein
Leonhardspark, Block ost_2	O	3.OG	10	WA	63	56	63	57	0,6	1,1	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	NW	EG	1	MI	47	41	45	40	-1,1	-1,3	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	NW	1.OG	1	MI	48	43	47	42	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	NW	2.OG	1	MI	50	45	50	45	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	NW	3.OG	1	MI	54	49	54	48	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	SO	EG	2	MI	73	67	65	60	-7,3	-7,9	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	SO	1.OG	2	MI	73	68	66	61	-6,3	-6,9	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	SO	2.OG	2	MI	72	67	67	61	-5,8	-6,5	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	SO	3.OG	2	MI	72	67	67	61	-5	-5,8	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	O	EG	3	MI	76	71	63	57	-13	-13,8	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	O	1.OG	3	MI	75	70	64	58	-11,7	-12,5	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	O	2.OG	3	MI	75	70	64	59	-10,3	-10,9	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	O	3.OG	3	MI	74	69	65	59	-8,7	-9,5	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	NO	EG	4	MI	78	73	62	57	-15,8	-16	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	NO	1.OG	4	MI	77	72	63	58	-14,3	-14,3	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	NO	2.OG	4	MI	76	71	63	58	-12,6	-12,7	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	NO	3.OG	4	MI	75	70	64	59	-11,1	-11,2	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	SW	EG	5	MI	46	41	44	39	-1,4	-1,8	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	SW	1.OG	5	MI	47	42	46	41	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Pfinzingstraße 01 (IV)	SW	2.OG	5	MI	49	44	49	44	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 01 (IV)	SW	3.OG	5	MI	54	49	54	49	0,6	0,1	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	EG	1	MI	78	73	62	57	-15,7	-15,8	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	1.OG	1	MI	77	72	63	58	-14,4	-14,5	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	2.OG	1	MI	76	71	63	58	-13	-13,1	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	3.OG	1	MI	76	71	64	59	-11,6	-11,7	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	4.OG	1	MI	75	70	64	59	-10,6	-10,7	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	EG	2	MI	46	41	44	38	-2,3	-2,5	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	1.OG	2	MI	47	42	45	40	-1,9	-2,1	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	2.OG	2	MI	49	44	47	42	-1,3	-1,6	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	3.OG	2	MI	51	46	50	45	-0,9	-1,1	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	4.OG	2	MI	56	51	55	50	-1,2	-1,4	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	EG	3	MI	44	39	39	34	-4,4	-4,5	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	1.OG	3	MI	45	40	41	35	-4	-4,2	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	2.OG	3	MI	46	41	43	37	-3,4	-3,7	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	3.OG	3	MI	49	44	47	42	-2,3	-2,5	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	4.OG	3	MI	56	51	55	50	-1,2	-1,3	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	EG	4	MI	51	46	46	41	-4,8	-4,7	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	1.OG	4	MI	52	47	48	43	-4,3	-4,4	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	2.OG	4	MI	53	48	49	44	-3,8	-3,9	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	3.OG	4	MI	55	50	52	47	-2,8	-3	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	SW	4.OG	4	MI	57	52	55	50	-2,6	-2,7	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	EG	5	MI	76	71	62	57	-14	-14	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	1.OG	5	MI	76	71	63	58	-12,8	-12,7	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	2.OG	5	MI	75	70	64	59	-11,4	-11,4	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	3.OG	5	MI	74	69	64	59	-10,1	-10	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	4.OG	5	MI	74	69	65	60	-9,1	-9	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	EG	6	MI	77	72	62	57	-15,1	-15	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	1.OG	6	MI	76	71	63	58	-13,4	-13,5	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	2.OG	6	MI	76	71	64	59	-11,9	-11,8	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	3.OG	6	MI	75	70	64	59	-10,5	-10,5	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 05 (V)	NO	4.OG	6	MI	74	69	65	60	-9,5	-9,5	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 07 (IV)	NO	EG	1	MI	74	69	62	57	-12	-11,9	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 07 (IV)	NO	1.OG	1	MI	74	69	63	58	-10,8	-10,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Pfinzingstraße 07 (IV)	NO	2.OG	1	MI	73	68	64	59	-9,5	-9,4	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 07 (IV)	NO	3.OG	1	MI	73	68	65	60	-8,4	-8,3	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 07 (IV)	SW	EG	2	MI	48	43	45	39	-3	-3,1	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 07 (IV)	SW	1.OG	2	MI	49	44	46	41	-2,7	-2,8	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 07 (IV)	SW	2.OG	2	MI	52	47	50	44	-2,2	-2,3	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 07 (IV)	SW	3.OG	2	MI	55	50	53	48	-2,1	-2,2	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 07 (IV)	W	EG	3	MI	68	63	59	54	-9,6	-9,4	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 07 (IV)	W	1.OG	3	MI	69	64	60	55	-9,4	-9,2	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 07 (IV)	W	2.OG	3	MI	69	64	61	56	-8,6	-8,4	-	-	-	-	Nein
Pfinzingstraße 07 (IV)	W	3.OG	3	MI	69	64	61	56	-7,7	-7,7	-	-	-	-	Nein
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	NW	EG	1	MI	64	58	69	65	5,9	6,4	-	x	x	x	Ja
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	NW	1.OG	1	MI	65	59	71	66	6	6,5	-	x	x	x	Ja
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	NO	EG	2	MI	60	55	64	59	3,7	3,9	-	-	-	x	Ja
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	NO	1.OG	2	MI	61	56	66	60	4,1	4,3	-	-	x	x	Ja
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	SO	EG	3	MI	51	46	55	50	4,1	4	-	-	-	-	Nein
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	SO	1.OG	3	MI	53	48	56	51	3,4	3,4	-	-	-	-	Nein
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	NO	EG	4	MI	51	45	55	50	4,2	4,4	-	-	-	-	Nein
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	NO	1.OG	4	MI	53	48	57	52	3,4	3,5	-	-	-	-	Nein
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	NO	EG	5	MI	55	50	58	53	3,2	3,1	-	-	-	-	Nein
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	NO	1.OG	5	MI	56	51	59	54	3	2,9	-	-	-	-	Nein
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	NO	EG	6	MI	57	51	59	54	2,9	2,9	-	-	-	-	Nein
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	NO	1.OG	6	MI	58	52	60	55	2,8	2,9	-	-	-	x	Ja
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	SO	EG	7	MI	53	48	57	52	3,8	3,8	-	-	-	-	Nein
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	SO	1.OG	7	MI	54	49	57	52	3,2	3,2	-	-	-	-	Nein
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	SO	EG	8	MI	53	48	56	51	3,4	3,3	-	-	-	-	Nein
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	SO	1.OG	8	MI	54	49	57	52	3	2,9	-	-	-	-	Nein
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	SW	EG	9	MI	58	52	62	57	4,7	5,1	-	-	-	x	Ja
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	SW	1.OG	9	MI	59	53	63	58	4,7	5,2	-	-	-	x	Ja
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	SW	EG	10	MI	60	55	66	61	6	6,5	-	-	x	x	Ja
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	SW	1.OG	10	MI	61	56	68	63	6,1	6,7	-	x	x	x	Ja
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	NW	EG	11	MI	62	57	69	64	6,5	7,1	-	x	x	x	Ja
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	NW	1.OG	11	MI	64	58	70	66	6,7	7,3	-	x	x	x	Ja
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	SW	EG	12	MI	60	55	67	62	7	7,6	-	-	x	x	Ja
Philipp-Koerber-Weg (II, Bürgerzentrum)	SW	1.OG	12	MI	62	56	69	64	7	7,6	-	x	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Rosenplütstraße 01 (III)	NW	EG	1	MI	64	59	58	53	-5,8	-5,6	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 01 (III)	NW	1.OG	1	MI	65	60	59	54	-6,2	-6,2	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 01 (III)	NW	2.OG	1	MI	66	61	60	55	-6,1	-6	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 01 (III)	NO	EG	2	MI	68	63	61	56	-7,3	-7,1	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 01 (III)	NO	1.OG	2	MI	69	64	62	57	-7,6	-7,5	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 01 (III)	NO	2.OG	2	MI	70	64	62	57	-7,1	-7	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 01 (III)	SO	EG	3	MI	63	58	57	52	-6,4	-6,3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 01 (III)	SO	1.OG	3	MI	65	59	58	53	-7	-6,9	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 01 (III)	SO	2.OG	3	MI	65	60	59	54	-6,4	-6,3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 01 (III)	SW	EG	4	MI	52	47	51	46	-0,8	-0,9	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 01 (III)	SW	1.OG	4	MI	53	48	53	48	-0,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 01 (III)	SW	2.OG	4	MI	55	50	54	49	-1,2	-1,2	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	NW	EG	1	GE	53	48	52	47	-0,2	-0,4	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	NW	1.OG	1	GE	54	49	54	49	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	NW	2.OG	1	GE	57	52	56	51	-1,2	-1,2	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	NW	3.OG	1	GE	58	53	57	51	-1,9	-2	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	EG	2	GE	56	51	53	48	-3,2	-3,2	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	1.OG	2	GE	53	48	54	49	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	2.OG	2	GE	54	49	54	49	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	3.OG	2	GE	55	50	55	50	0,1	0	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	EG	3	GE	64	59	58	53	-5,9	-5,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	1.OG	3	GE	65	60	58	53	-6,8	-6,7	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	2.OG	3	GE	65	60	59	54	-6,4	-6,2	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	3.OG	3	GE	66	61	60	55	-5,9	-5,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	EG	4	GE	66	61	59	54	-7,3	-7,2	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	1.OG	4	GE	67	62	60	55	-7,5	-7,4	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	2.OG	4	GE	68	62	60	55	-7,1	-7	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SO	3.OG	4	GE	68	63	61	56	-6,6	-6,5	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	EG	5	GE	71	66	63	58	-8,5	-8,3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	1.OG	5	GE	72	67	63	59	-8,2	-8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	2.OG	5	GE	72	67	64	59	-7,6	-7,4	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	3.OG	5	GE	72	67	65	60	-6,9	-6,7	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	EG	6	GE	71	66	63	58	-8	-7,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	1.OG	6	GE	71	66	63	58	-7,9	-7,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	2.OG	6	GE	72	66	64	59	-7,3	-7,1	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	NO	3.OG	6	GE	72	67	65	60	-6,7	-6,6	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	EG	7	GE	55	50	54	49	-1,3	-1,3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	1.OG	7	GE	53	48	54	49	1	0,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	2.OG	7	GE	53	48	54	49	1,2	1	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 02 (IV)	SW	3.OG	7	GE	54	49	55	50	0,8	0,7	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 09 (IV)	NW	EG	1	MI	58	53	55	50	-2,9	-2,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 09 (IV)	NW	1.OG	1	MI	59	54	56	51	-2,9	-2,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 09 (IV)	NW	2.OG	1	MI	60	55	57	52	-3,1	-3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 09 (IV)	NW	3.OG	1	MI	61	56	58	53	-3,1	-3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 09 (IV)	SO	EG	2	MI	57	52	52	47	-5,1	-5	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 09 (IV)	SO	1.OG	2	MI	58	53	53	48	-5,2	-5	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 09 (IV)	SO	2.OG	2	MI	59	54	54	49	-4,9	-4,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 09 (IV)	SO	3.OG	2	MI	59	54	55	50	-4,6	-4,5	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 09 (IV)	NO	EG	3	MI	60	55	55	51	-4,8	-4,6	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 09 (IV)	NO	1.OG	3	MI	61	56	57	52	-4,5	-4,4	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 09 (IV)	NO	2.OG	3	MI	62	57	57	52	-4,6	-4,5	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 09 (IV)	NO	3.OG	3	MI	63	58	58	53	-4,5	-4,4	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 12 (IV)	SO	EG	1	GE	52	47	55	50	3,3	3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 12 (IV)	SO	1.OG	1	GE	53	48	57	52	3,9	3,5	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 12 (IV)	SO	2.OG	1	GE	54	49	58	53	3,9	3,4	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 12 (IV)	SO	3.OG	1	GE	56	52	60	55	3,6	3,2	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 12 (IV)	NW	EG	2	GE	41	36	41	36	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 12 (IV)	NW	1.OG	2	GE	43	38	43	38	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 12 (IV)	NW	2.OG	2	GE	46	41	46	41	0,1	0,1	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 12 (IV)	NW	3.OG	2	GE	52	47	52	47	0,3	0,1	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 14 (-II)	SO	EG	1	GE	51	47	56	51	4,7	4,2	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 14 (-II)	SO	1.OG	1	GE	52	48	57	52	5,3	4,6	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 14 (-II)	SW	EG	2	GE	45	41	52	47	7,3	6,1	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 14 (-II)	SW	1.OG	2	GE	49	45	56	51	7,8	6,4	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 14 (-II)	SW	EG	3	GE	46	43	54	49	8	6,4	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 14 (-II)	SW	1.OG	3	GE	49	46	57	52	8,3	6,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	NW	EG	1	MI	53	48	55	50	2,6	2,3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	NW	1.OG	1	MI	54	49	57	52	3,3	2,9	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	NW	2.OG	1	MI	54	50	58	53	3,8	3,3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	NW	3.OG	1	MI	55	50	59	54	3,9	3,4	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	SO	EG	2	MI	45	40	50	45	5,1	4,6	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	SO	1.OG	2	MI	48	43	53	48	5,4	4,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	SO	2.OG	2	MI	51	46	55	50	4,6	4,1	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 15 (IV-->V)	SO	3.OG	2	MI	52	47	57	52	4,7	4,2	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 16 (-)	SO	EG	1	GE	53	49	60	55	7,3	6,3	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 16 (-)	NO	EG	2	GE	48	43	52	47	4,8	4,2	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 16 (-)	NO	EG	3	GE	47	42	52	46	4,8	4,1	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 16 (-)	SO	EG	4	GE	46	42	52	47	6,3	5,3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 16 (-)	NO	EG	5	GE	42	37	47	42	5,2	4,4	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 16 (-)	NW	EG	6	GE	52	49	60	55	8,5	6,6	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 16 (-)	SW	EG	7	GE	53	51	64	58	10,3	7,5	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 16 (-)	SW	EG	8	GE	51	48	60	55	8,7	6,9	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 16 (-)	SW	EG	9	GE	52	48	59	54	7,8	6,5	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 17 (V)	NW	EG	1	MI	52	48	57	52	4,4	3,9	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 17 (V)	NW	1.OG	1	MI	53	49	59	54	5,4	4,6	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 17 (V)	NW	2.OG	1	MI	54	50	60	55	6,1	5,2	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 17 (V)	NW	3.OG	1	MI	54	50	61	56	6,3	5,3	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 17 (V)	NW	4.OG	1	MI	57	52	62	57	5,2	4,5	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 17 (V)	SO	EG	2	MI	45	40	49	44	4,5	4,1	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 17 (V)	SO	1.OG	2	MI	49	45	54	49	4,2	3,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 17 (V)	SO	2.OG	2	MI	51	47	55	50	4,3	3,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 17 (V)	SO	3.OG	2	MI	53	48	57	52	4,5	4,1	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 17 (V)	SO	4.OG	2	MI	54	50	59	54	4,2	3,9	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	NW	EG	1	MI	53	48	58	53	5,6	4,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	NW	1.OG	1	MI	54	50	60	55	6,4	5,5	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	NW	2.OG	1	MI	55	51	62	57	6,9	5,8	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	NW	3.OG	1	MI	55	51	62	57	7,3	6	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	NW	4.OG	1	MI	57	53	63	58	6,7	5,6	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SW	EG	2	MI	45	41	53	48	8,1	6,7	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SW	1.OG	2	MI	52	49	61	56	8,9	7,3	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SW	2.OG	2	MI	54	51	64	59	9,3	7,5	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SW	3.OG	2	MI	56	52	65	60	9,5	7,7	-	-	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SW	4.OG	2	MI	57	53	66	61	9,3	7,5	-	-	x	x	Ja
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SO	EG	3	MI	45	41	51	46	6	5,3	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SO	1.OG	3	MI	50	46	56	51	6	5,4	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SO	2.OG	3	MI	52	48	58	53	6,5	5,8	-	-	-	-	Nein
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SO	3.OG	3	MI	54	50	61	56	7,2	6,3	-	-	-	x	Ja
Rosenplütstraße 19 (IV-->V)	SO	4.OG	3	MI	55	51	62	57	6,9	6	-	-	-	x	Ja
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	EG	1	MI	46	40	44	39	-1,8	-1,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	1.OG	1	MI	47	42	46	40	-1,5	-1,6	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	2.OG	1	MI	49	44	48	43	-0,9	-0,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	3.OG	1	MI	53	48	52	47	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	4.OG	1	MI	55	50	54	49	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	EG	2	MI	48	43	48	43	0,3	0,4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	1.OG	2	MI	49	44	50	44	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	2.OG	2	MI	51	46	51	46	0,2	0,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	3.OG	2	MI	55	49	55	49	0	0	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	NW	4.OG	2	MI	56	51	56	51	0,2	0,1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	EG	3	MI	70	65	66	61	-3,6	-4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	1.OG	3	MI	70	65	68	62	-2,6	-3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	2.OG	3	MI	70	65	68	62	-2,1	-2,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	3.OG	3	MI	70	65	68	63	-1,6	-2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	4.OG	3	MI	70	64	68	63	-1,2	-1,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	EG	4	MI	70	64	68	62	-1,7	-1,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	1.OG	4	MI	70	65	69	63	-0,9	-1,1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	2.OG	4	MI	70	64	69	64	-0,5	-0,8	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	3.OG	4	MI	69	64	69	64	-0,1	-0,4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	SO	4.OG	4	MI	69	64	69	64	0,1	-0,2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	SW	EG	5	MI	64	59	66	60	1,6	1,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 106 (V)	SW	1.OG	5	MI	64	59	67	61	2,4	2,3	-	-	x	x	Ja
Rothenburger Straße 106 (V)	SW	2.OG	5	MI	64	59	67	61	2,7	2,4	-	-	x	x	Ja
Rothenburger Straße 106 (V)	SW	3.OG	5	MI	64	59	67	61	2,9	2,6	-	-	x	x	Ja
Rothenburger Straße 106 (V)	SW	4.OG	5	MI	64	58	67	61	3,2	2,8	-	-	x	x	Ja
Rothenburger Straße 108 (V)	NW	EG	1	MI	46	41	44	39	-2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108 (V)	NW	1.OG	1	MI	48	43	46	41	-1,9	-2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108 (V)	NW	2.OG	1	MI	50	45	48	43	-1,9	-2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Rothenburger Straße 108 (V)	NW	3.OG	1	MI	52	47	50	45	-1,9	-2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108 (V)	NW	4.OG	1	MI	54	49	52	47	-1,7	-1,7	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108 (V)	SO	EG	2	MI	48	43	44	39	-3,6	-3,8	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108 (V)	SO	1.OG	2	MI	48	43	45	40	-3,4	-3,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108 (V)	SO	2.OG	2	MI	50	44	47	41	-3	-3,2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108 (V)	SO	3.OG	2	MI	51	46	48	43	-2,6	-2,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108 (V)	SO	4.OG	2	MI	53	48	51	46	-2,3	-2,4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	NW	EG	1	MI	51	46	49	44	-2,7	-2,4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	NW	1.OG	1	MI	52	47	49	44	-2,7	-2,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	NW	2.OG	1	MI	53	47	50	45	-2,6	-2,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	NW	3.OG	1	MI	54	48	51	46	-2,4	-2,2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	NW	4.OG	1	MI	55	50	53	48	-1,9	-1,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	SO	EG	2	MI	52	47	50	45	-2,3	-2,2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	SO	1.OG	2	MI	53	48	50	45	-2,3	-2,1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	SO	2.OG	2	MI	54	48	51	46	-2,1	-2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	SO	3.OG	2	MI	54	49	53	48	-1,9	-1,7	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	SO	4.OG	2	MI	56	50	54	49	-1,4	-1,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	SW	EG	3	MI	53	47	57	50	4,3	2,4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	SW	1.OG	3	MI	54	48	58	50	4,1	2,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	SW	2.OG	3	MI	55	49	59	51	3,9	2,1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	SW	3.OG	3	MI	55	50	59	52	3,8	2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 108a (V)	SW	4.OG	3	MI	56	51	60	53	3,6	1,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 110 (V)	SO	EG	1	MI	70	65	71	66	1,2	1,5	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 110 (V)	SO	1.OG	1	MI	70	65	72	67	1,7	2	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 110 (V)	SO	2.OG	1	MI	70	64	72	67	1,9	2,2	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 110 (V)	SO	3.OG	1	MI	70	64	72	66	2	2,3	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 110 (V)	SO	4.OG	1	MI	69	64	71	66	2,1	2,4	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 110 (V)	NO	EG	2	MI	65	59	64	58	-1	-1,7	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 110 (V)	NO	1.OG	2	MI	65	60	65	59	-0,2	-0,7	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 110 (V)	NO	2.OG	2	MI	65	60	65	59	0,2	-0,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 110 (V)	NO	3.OG	2	MI	65	60	65	59	0,5	-0,2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 110 (V)	NO	4.OG	2	MI	65	60	66	59	0,6	-0,1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 110 (V)	NW	EG	3	MI	44	39	45	40	0,5	0,6	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 110 (V)	NW	1.OG	3	MI	46	41	46	41	0,6	0,6	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach
Rothenburger Straße 110 (V)	NW	2.OG	3	MI	48	43	48	43	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 110 (V)	NW	3.OG	3	MI	51	46	51	46	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 110 (V)	NW	4.OG	3	MI	55	50	55	50	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 120 (III)	NW	EG	1	MI	47	42	48	43	1	0,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 120 (III)	NW	1.OG	1	MI	49	44	50	45	0,9	0,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 120 (III)	NW	2.OG	1	MI	52	47	53	48	0,9	1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 120 (III)	SO	EG	2	MI	74	69	72	67	-2,3	-1,7	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 120 (III)	SO	1.OG	2	MI	73	67	72	67	-0,7	-0,2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 120 (III)	SO	2.OG	2	MI	71	66	71	67	0,1	0,7	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 120 (III)	SW	EG	3	MI	66	60	65	60	-0,7	-0,1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 120 (III)	SW	1.OG	3	MI	65	60	65	60	-0,1	0,4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 120 (III)	SW	2.OG	3	MI	64	59	65	60	0,5	1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NO	EG	1	MI	46	41	47	42	1	1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NO	1.OG	1	MI	48	43	49	44	0,8	0,7	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NO	2.OG	1	MI	51	46	52	47	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NO	3.OG	1	MI	54	49	55	49	0,3	0,2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NO	4.OG	1	MI	55	50	56	51	0,7	0,6	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NW	EG	2	MI	46	41	47	42	1	0,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NW	1.OG	2	MI	48	43	49	44	1	0,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NW	2.OG	2	MI	50	45	51	46	0,8	0,7	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NW	3.OG	2	MI	53	48	53	48	0,5	0,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NW	4.OG	2	MI	54	49	55	50	0,6	0,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NO	EG	3	MI	65	60	64	59	-0,9	-0,4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NO	1.OG	3	MI	65	59	64	60	-0,2	0,4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NO	2.OG	3	MI	64	59	64	59	0,4	0,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NO	3.OG	3	MI	63	58	64	59	0,9	1,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	NO	4.OG	3	MI	63	58	66	61	2,2	2,6	-	-	x	x	Ja
Rothenburger Straße 126 (V)	SO	EG	4	MI	74	68	71	66	-2,6	-2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	SO	1.OG	4	MI	72	67	71	66	-1,1	-0,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 126 (V)	SO	2.OG	4	MI	71	66	71	66	-0,1	0,5	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 126 (V)	SO	3.OG	4	MI	70	65	71	66	0,6	1,1	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 126 (V)	SO	4.OG	4	MI	69	64	70	65	1	1,6	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 126 (V)	SW	EG	5	MI	70	65	73	68	2,8	3	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 126 (V)	SW	1.OG	5	MI	69	64	73	68	3,6	3,7	x	x	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Rothenburger Straße 126 (V)	SW	2.OG	5	MI	69	64	73	68	4,1	4,2	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 126 (V)	SW	3.OG	5	MI	68	63	73	68	4,6	4,7	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 126 (V)	SW	4.OG	5	MI	67	62	72	67	5	5,1	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 126 (V)	SW	EG	6	MI	68	63	74	69	6,3	6	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 126 (V)	SW	1.OG	6	MI	68	63	74	69	6,3	6,1	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 126 (V)	SW	2.OG	6	MI	67	63	74	69	6,4	6,2	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 126 (V)	SW	3.OG	6	MI	67	62	73	68	6,4	6,3	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 126 (V)	SW	4.OG	6	MI	67	62	73	68	6,5	6,4	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	NO	EG	1	MI	67	63	76	71	8,9	7,7	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	NO	1.OG	1	MI	67	63	76	71	8,7	7,6	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	NO	2.OG	1	MI	67	63	76	71	8,7	7,5	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	NO	3.OG	1	MI	67	63	75	70	8,5	7,4	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	NO	4.OG	1	MI	66	62	75	70	8,4	7,3	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	NO	EG	2	MI	69	65	77	72	8,5	7,5	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	NO	1.OG	2	MI	68	64	77	72	8,3	7,4	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	NO	2.OG	2	MI	68	64	76	71	8	7,2	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	NO	3.OG	2	MI	68	63	75	70	7,8	7	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	NO	4.OG	2	MI	67	63	75	70	7,7	6,9	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	SO	EG	3	MI	70	64	75	70	4,8	5,5	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	SO	1.OG	3	MI	69	64	74	69	4,7	5,4	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	SO	2.OG	3	MI	69	63	73	68	4,5	5,3	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	SO	3.OG	3	MI	68	62	73	68	4,5	5,4	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	SO	4.OG	3	MI	67	62	72	67	4,7	5,4	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	S	EG	4	MI	71	64	71	67	0,7	2,9	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	S	1.OG	4	MI	70	63	71	67	1	3,1	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	S	2.OG	4	MI	69	63	71	66	1,4	3,4	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	S	3.OG	4	MI	69	62	70	66	1,5	3,6	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 128 (IV-->V)	S	4.OG	4	MI	68	61	70	65	1,8	3,8	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 130 (III-->IV)	SO	EG	1	MI	70	63	70	66	0,5	2,7	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 130 (III-->IV)	SO	1.OG	1	MI	70	63	70	66	0,7	2,8	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 130 (III-->IV)	SO	2.OG	1	MI	69	63	70	66	1	3	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 130 (III-->IV)	SO	3.OG	1	MI	69	62	70	65	1,2	3,2	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 130 (III-->IV)	NW	EG	2	MI	41	36	45	40	3,9	4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 130 (III-->IV)	NW	1.OG	2	MI	43	38	47	42	4,1	4,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Rothenburger Straße 130 (III-->IV)	NW	2.OG	2	MI	45	40	50	45	4,9	4,6	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 130 (III-->IV)	NW	3.OG	2	MI	48	43	52	47	4,1	4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 132 (IV)	NW	EG	1	MI	45	41	53	48	7,6	6,6	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 132 (IV)	NW	1.OG	1	MI	46	42	54	49	7,5	6,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 132 (IV)	NW	2.OG	1	MI	48	43	55	50	7,3	6,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 132 (IV)	NW	3.OG	1	MI	49	45	56	51	6,3	5,6	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 132 (IV)	SO	EG	2	MI	69	63	69	64	-0,6	1,7	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 132 (IV)	SO	1.OG	2	MI	69	63	69	64	-0,5	1,7	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 132 (IV)	SO	2.OG	2	MI	68	61	69	64	0,6	2,8	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 132 (IV)	SO	3.OG	2	MI	68	61	69	64	0,8	2,9	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NW	EG	1	WA	72	65	73	68	0,7	2,9	x	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NW	1.OG	1	WA	71	65	73	68	1,2	3,3	x	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NW	2.OG	1	WA	71	64	72	67	1,5	3,5	x	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NW	3.OG	1	WA	70	63	72	67	1,7	3,6	x	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NO	EG	2	WA	68	62	71	66	2,7	4,4	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NO	1.OG	2	WA	68	62	72	67	3,4	5,1	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NO	2.OG	2	WA	68	61	72	67	3,9	5,4	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NO	3.OG	2	WA	67	61	71	67	4,2	5,6	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SO	EG	3	WA	56	50	64	60	8,6	9,4	-	-	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SO	1.OG	3	WA	57	51	66	61	8,6	9,4	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SO	2.OG	3	WA	58	52	67	62	8,7	9,5	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SO	3.OG	3	WA	59	53	67	63	8,3	9,1	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NO	EG	4	WA	60	54	66	61	5,5	6,6	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NO	1.OG	4	WA	61	56	67	62	5,6	6,6	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NO	2.OG	4	WA	62	56	68	63	5,7	6,8	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NO	3.OG	4	WA	63	57	68	64	5,8	6,8	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SO	EG	5	WA	52	46	56	51	4,6	5,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SO	1.OG	5	WA	53	47	57	52	4,4	5,2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SO	2.OG	5	WA	54	48	58	53	4,4	5,2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SO	3.OG	5	WA	55	49	59	54	4,2	5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SO	EG	6	WA	49	44	54	50	5,2	5,7	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SO	1.OG	6	WA	51	45	55	50	4,6	5,1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SO	2.OG	6	WA	52	47	56	51	4,2	4,8	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SO	3.OG	6	WA	54	48	57	52	3,8	4,4	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SW	EG	7	WA	60	53	60	55	0,2	2,4	-	-	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SW	1.OG	7	WA	61	54	61	57	0,1	2,3	-	-	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SW	2.OG	7	WA	61	54	61	57	0,1	2,4	-	-	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SW	3.OG	7	WA	61	55	62	57	0,4	2,4	-	-	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SW	EG	8	WA	65	58	65	60	0	2,2	-	-	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SW	1.OG	8	WA	66	59	66	61	0	2,3	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SW	2.OG	8	WA	66	59	66	61	0	2,3	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	SW	3.OG	8	WA	65	59	65	61	0	2,3	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NW	EG	9	WA	71	64	71	66	0,1	2,3	x	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NW	1.OG	9	WA	70	63	70	66	0,1	2,3	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NW	2.OG	9	WA	70	63	70	65	0,1	2,3	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NW	3.OG	9	WA	69	62	69	64	0,1	2,4	-	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NW	EG	10	WA	72	65	71	66	-0,9	1,4	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NW	1.OG	10	WA	71	64	70	66	-0,8	1,4	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NW	2.OG	10	WA	71	64	70	65	-0,8	1,5	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße KI_ku_Zentr. (IV)	NW	3.OG	10	WA	70	63	69	65	-0,7	1,6	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	EG	1	MI	70	65	73	68	3	3,4	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	1.OG	1	MI	70	65	74	69	3,6	4,1	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	2.OG	1	MI	70	64	74	69	4,1	4,7	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	3.OG	1	MI	69	64	73	69	4,5	5,1	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	4.OG	1	MI	68	63	73	68	4,9	5,3	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	NW	EG	2	MI	50	45	53	47	3	2,6	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 116 (V)	NW	1.OG	2	MI	51	46	54	48	2,9	2,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 116 (V)	NW	2.OG	2	MI	52	46	54	49	2,9	2,6	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 116 (V)	NW	3.OG	2	MI	53	48	56	50	2,8	2,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 116 (V)	NW	4.OG	2	MI	54	49	57	52	2,8	2,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 116 (V)	NW	EG	3	MI	49	43	52	47	3,5	3,8	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 116 (V)	NW	1.OG	3	MI	50	44	53	48	3,4	3,7	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 116 (V)	NW	2.OG	3	MI	51	46	54	49	3,2	3,4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 116 (V)	NW	3.OG	3	MI	52	47	55	50	3	3,1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 116 (V)	NW	4.OG	3	MI	54	49	57	52	3	3,1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 116 (V)	NO	EG	4	MI	63	58	67	62	3,3	3,7	-	-	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	NO	1.OG	4	MI	64	59	68	63	3,9	4,3	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	NO	2.OG	4	MI	65	59	69	64	4	4,4	-	x	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Rothenburger Straße 116 (V)	NO	3.OG	4	MI	65	59	69	64	4	4,4	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	NO	4.OG	4	MI	65	59	69	64	3,9	4,3	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	EG	5	MI	69	64	74	69	4,5	5	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	1.OG	5	MI	69	64	74	69	5	5,5	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	2.OG	5	MI	69	63	74	69	5,3	5,8	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	3.OG	5	MI	68	63	74	69	5,5	6	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	4.OG	5	MI	68	63	74	69	5,6	6,1	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	EG	6	MI	70	65	73	69	3,4	3,9	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	1.OG	6	MI	70	64	74	69	4	4,5	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	2.OG	6	MI	69	64	74	69	4,6	5,1	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	3.OG	6	MI	68	63	73	69	4,9	5,5	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 116 (V)	SO	4.OG	6	MI	68	63	73	68	5,2	5,6	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 118 (IV)	NW	EG	1	MI	46	41	47	42	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (IV)	NW	1.OG	1	MI	47	42	49	44	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (IV)	NW	2.OG	1	MI	50	45	51	46	1	1,1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (IV)	NW	3.OG	1	MI	53	48	54	49	1,4	1,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	EG	2	MI	72	67	72	67	-0,5	0	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	1.OG	2	MI	72	66	72	67	0,2	0,8	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	2.OG	2	MI	71	66	72	67	1	1,5	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	3.OG	2	MI	70	65	72	67	1,5	2	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	EG	3	MI	74	68	72	67	-1,5	-0,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	1.OG	3	MI	73	68	72	67	-0,6	-0,1	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	2.OG	3	MI	72	67	72	67	0,1	0,6	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 118 (IV)	SO	3.OG	3	MI	71	66	72	67	0,7	1,2	-	x	-	-	Ja
Rothenburger Straße 118 (V)	SO	EG	1	MI	71	66	73	68	1,8	2,4	x	x	-	x	Ja
Rothenburger Straße 118 (V)	SO	1.OG	1	MI	71	66	73	69	2,4	3	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 118 (V)	SO	2.OG	1	MI	71	65	73	69	2,9	3,4	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 118 (V)	SO	3.OG	1	MI	70	65	73	68	3,3	3,8	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 118 (V)	SO	4.OG	1	MI	69	64	73	68	3,8	4,2	x	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 118 (V)	SO	4.OG	2	MI	68	62	71	66	3,3	3,8	-	x	x	x	Ja
Rothenburger Straße 118 (V)	NW	EG	3	MI	44	39	46	41	1,7	1,7	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (V)	NW	1.OG	3	MI	46	41	47	42	1,6	1,6	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (V)	NW	2.OG	3	MI	49	44	50	45	0,9	0,9	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (V)	NW	3.OG	3	MI	51	46	52	47	1	1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach
Rothenburger Straße 118 (V)	NW	4.OG	3	MI	53	48	54	49	1,3	1,2	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (V)	NW	EG	4	MI	45	40	47	42	1,4	1,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (V)	NW	1.OG	4	MI	47	42	48	43	1,3	1,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (V)	NW	2.OG	4	MI	49	44	50	45	1,4	1,3	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (V)	NW	3.OG	4	MI	51	46	52	47	1,5	1,5	-	-	-	-	Nein
Rothenburger Straße 118 (V)	NW	4.OG	4	MI	52	47	54	49	1,9	1,7	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 08 (II)	SW	EG	1	GE	70	66	77	72	6,4	6	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 08 (II)	SW	EG	2	GE	70	66	77	72	6,2	5,9	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 08 (II)	SO	EG	3	GE	68	63	71	66	2,6	2,4	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 08 (II)	SO	EG	4	GE	69	64	66	61	-2,6	-2,8	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 08 (II)	SO	EG	5	GE	69	64	64	59	-5,3	-5,5	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 08 (II)	SO	EG	6	GE	71	66	60	55	-10,6	-10,9	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 08 (II)	NO	EG	7	GE	76	71	61	56	-14,7	-15,1	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 08 (II)	NO	EG	8	GE	76	72	61	56	-15,5	-16	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 10 (II)	SW	EG	1	GE	68	64	75	70	6,4	5,9	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 10 (II)	SW	EG	2	GE	69	65	76	71	6,4	5,9	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 10 (II)	NO	EG	3	GE	76	72	61	56	-15,4	-15,9	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 10 (II)	NO	EG	4	GE	75	70	61	55	-14,6	-15	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 10 (II)	NO	EG	5	GE	76	71	61	55	-15,3	-15,8	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 10 (II)	NW	EG	6	GE	69	64	60	55	-8,8	-9,2	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 10 (II)	NW	EG	7	GE	65	60	62	57	-2,6	-3	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 10 (II)	NW	EG	8	GE	63	58	67	61	3,9	3,1	-	-	x	x	Ja
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	EG	1	GE	66	61	64	57	-1,9	-3,7	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	1.OG	1	GE	67	62	65	58	-2,1	-4	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	2.OG	1	GE	68	63	66	59	-1,8	-3,7	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	EG	2	GE	65	60	67	60	2	0,2	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	1.OG	2	GE	66	61	68	61	2	0	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NW	2.OG	2	GE	67	62	68	61	1,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	EG	3	GE	65	61	72	66	6,7	4,8	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	1.OG	3	GE	66	61	72	66	6,6	4,8	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	2.OG	3	GE	66	61	72	66	6,5	4,8	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	EG	4	GE	65	61	72	66	6,6	5,2	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	1.OG	4	GE	66	61	72	66	6,7	5,2	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SW	2.OG	4	GE	65	61	72	66	6,6	5,2	-	x	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	EG	5	GE	63	58	66	61	3,8	3,4	-	-	x	x	Ja
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	1.OG	5	GE	64	59	67	62	3,6	3,2	-	-	x	x	Ja
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	2.OG	5	GE	64	59	67	62	3,1	2,8	-	-	x	x	Ja
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	EG	6	GE	63	58	62	57	-0,7	-1,1	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	1.OG	6	GE	64	60	64	59	-0,4	-0,8	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	SO	2.OG	6	GE	65	60	65	59	-0,4	-0,8	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	EG	7	GE	67	62	59	53	-8,2	-8,7	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	1.OG	7	GE	69	64	60	55	-8,8	-9,2	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	2.OG	7	GE	69	64	60	55	-8,9	-9,3	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	EG	8	GE	69	64	60	54	-9,1	-9,6	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	1.OG	8	GE	70	65	60	55	-9,7	-10,1	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 12 (II-III)	NO	2.OG	8	GE	70	65	61	55	-9,6	-10,1	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	EG	1	MI	54	49	57	52	3,5	3,3	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	1.OG	1	MI	55	49	58	53	3,4	3,3	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	2.OG	1	MI	55	50	59	53	3,3	3,1	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	3.OG	1	MI	56	51	59	54	3,2	3	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	EG	2	MI	54	49	58	53	3,5	3,3	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	1.OG	2	MI	55	50	59	53	3,3	3,3	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	2.OG	2	MI	56	51	59	54	3,3	3,2	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	3.OG	2	MI	57	52	60	55	3,2	3	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	EG	3	MI	55	50	59	54	3,8	4	-	-	-	-	Nein
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	1.OG	3	MI	56	51	60	55	3,7	3,9	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	2.OG	3	MI	57	51	60	55	3,6	3,8	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	3.OG	3	MI	58	52	61	56	3,6	3,8	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	EG	4	MI	56	50	60	55	4,3	4,5	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	1.OG	4	MI	56	51	61	56	4,1	4,5	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	2.OG	4	MI	57	52	61	56	4,1	4,4	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	SW	3.OG	4	MI	58	53	62	57	4,1	4,3	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	EG	5	MI	69	62	75	67	6	4,6	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	1.OG	5	MI	69	62	74	67	5,7	4,2	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	2.OG	5	MI	69	62	74	66	5,3	3,8	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	3.OG	5	MI	68	62	73	66	4,7	3,1	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	EG	6	MI	67	61	73	65	5,6	4,2	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	1.OG	6	MI	67	61	73	65	5,4	3,9	x	x	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	2.OG	6	MI	67	61	72	65	5,1	3,4	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	3.OG	6	MI	67	62	72	64	4,6	2,8	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	EG	7	MI	66	60	72	64	6,1	4,1	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	1.OG	7	MI	66	61	72	65	5,9	3,9	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	2.OG	7	MI	67	61	72	65	5,6	3,6	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	3.OG	7	MI	67	61	72	64	5,1	3,1	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	EG	8	MI	66	61	72	64	5,9	2,9	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	1.OG	8	MI	66	61	72	64	5,8	3	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	2.OG	8	MI	67	62	72	64	5,5	2,9	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	3.OG	8	MI	67	62	72	64	5,1	2,7	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	EG	9	MI	66	62	72	64	6	2,7	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	1.OG	9	MI	67	62	73	65	6	3	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	2.OG	9	MI	67	62	73	65	5,8	3	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	NO	3.OG	9	MI	67	62	72	65	5,5	3	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	SO	EG	10	MI	57	52	63	57	5,7	4,5	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	SO	1.OG	10	MI	58	54	64	58	5,8	4,3	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	SO	2.OG	10	MI	59	55	65	59	5,7	4,4	-	-	x	x	Ja
Schlachthofstraße 15 (IV)	SO	3.OG	10	MI	60	55	65	60	5,4	4,2	-	-	x	x	Ja
Schlachthofstraße 17 (IV)	NO	EG	1	MI	70	64	76	67	5,4	3,9	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 17 (IV)	NO	1.OG	1	MI	70	63	75	67	5	3,6	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 17 (IV)	NO	2.OG	1	MI	69	63	74	66	4,4	3	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 17 (IV)	NO	3.OG	1	MI	69	63	73	65	3,7	2,1	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 17 (IV)	SW	EG	2	MI	58	52	63	58	5	5,4	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 17 (IV)	SW	1.OG	2	MI	59	53	64	59	5	5,4	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 17 (IV)	SW	2.OG	2	MI	59	54	64	59	5,2	5,6	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 17 (IV)	SW	3.OG	2	MI	60	54	65	60	5,3	5,8	-	-	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	EG	1	MI	59	53	64	59	5,5	6	-	-	-	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	1.OG	1	MI	60	54	65	60	5,5	6	-	-	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	2.OG	1	MI	61	55	66	61	5,6	6,1	-	-	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	3.OG	1	MI	61	56	67	62	5,5	6	-	-	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	EG	2	MI	61	55	66	61	5,1	5,7	-	-	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	1.OG	2	MI	62	57	68	63	5,2	5,8	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	2.OG	2	MI	63	58	68	63	5,1	5,6	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	SW	3.OG	2	MI	63	58	68	63	5	5,5	-	x	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Schlachthofstraße 19 (IV)	NW	EG	3	MI	69	62	73	66	4,7	4	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	NW	1.OG	3	MI	69	63	73	67	4,5	4,1	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	NW	2.OG	3	MI	69	63	73	66	3,8	3,3	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	NW	3.OG	3	MI	69	63	72	66	3,4	3	-	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	EG	4	MI	73	66	78	69	5	3,1	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	1.OG	4	MI	72	65	76	68	4,6	3,1	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	2.OG	4	MI	71	64	75	67	4	2,6	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	3.OG	4	MI	70	64	74	66	3,3	2	x	x	x	-	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	EG	5	MI	72	65	77	69	5,8	4	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	1.OG	5	MI	71	64	76	68	5,4	3,9	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	2.OG	5	MI	70	64	75	67	4,7	3,3	x	x	x	x	Ja
Schlachthofstraße 19 (IV)	NO	3.OG	5	MI	70	63	74	66	4	2,6	x	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 03 (II)	SO	EG	1	GE	54	49	66	61	11,6	11,8	-	-	x	x	Ja
Schwabacher Straße 03 (II)	SO	1.OG	1	GE	56	51	67	63	11,7	11,7	-	-	x	x	Ja
Schwabacher Straße 03 (II)	SO	EG	2	GE	57	52	67	62	9,3	9,4	-	-	x	x	Ja
Schwabacher Straße 03 (II)	SO	1.OG	2	GE	58	53	68	63	10	10	-	-	x	x	Ja
Schwabacher Straße 03 (II)	SW	EG	3	GE	55	50	64	59	9,2	9,2	-	-	-	x	Ja
Schwabacher Straße 03 (II)	SW	1.OG	3	GE	58	53	67	62	9,1	9,2	-	-	x	x	Ja
Schwabacher Straße 03 (II)	NW	EG	4	GE	74	69	62	57	-12,1	-12,5	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 03 (II)	NW	1.OG	4	GE	73	68	63	58	-9,6	-9,9	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 03 (II)	NW	EG	5	GE	74	69	60	55	-13,9	-14,4	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 03 (II)	NW	1.OG	5	GE	73	68	61	56	-11,8	-12,2	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 03 (II)	NO	EG	6	GE	72	67	60	54	-11,9	-12,4	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 03 (II)	NO	1.OG	6	GE	72	67	61	55	-11,2	-11,7	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 03 (II)	NW	EG	7	GE	71	66	60	54	-11,9	-12,2	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 03 (II)	NW	1.OG	7	GE	72	67	61	55	-11,2	-11,6	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 03 (II)	NO	EG	8	GE	72	67	64	59	-8,2	-8,3	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 03 (II)	NO	1.OG	8	GE	72	67	65	60	-7,2	-7,4	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 03 (II)	NO	EG	9	GE	70	66	66	61	-4,6	-4,7	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 03 (II)	NO	1.OG	9	GE	71	66	67	62	-4,1	-4,2	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 03 (II)	SO	EG	10	GE	64	59	69	64	5,2	5,2	-	-	x	x	Ja
Schwabacher Straße 03 (II)	SO	1.OG	10	GE	65	60	70	65	4,8	4,8	-	-	x	x	Ja
Schwabacher Straße 03 (II)	SW	EG	11	GE	51	46	66	61	14,7	14,8	-	-	x	x	Ja
Schwabacher Straße 03 (II)	SW	1.OG	11	GE	55	50	67	62	12,1	12,2	-	-	x	x	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Schwabacher Straße 07 (III)	NW	EG	1	GE	73	68	69	64	-4,1	-4,3	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 07 (III)	NW	1.OG	1	GE	72	68	70	65	-2,8	-3	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 07 (III)	NW	2.OG	1	GE	72	67	70	65	-2	-2,2	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 07 (III)	NO	1.OG	2	GE	65	61	62	57	-3,8	-4	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 07 (III)	NO	2.OG	2	GE	68	63	63	58	-5	-5,1	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 07 (III)	SO	EG	3	GE	55	50	70	65	14,7	15,3	-	-	x	x	Ja
Schwabacher Straße 07 (III)	SO	1.OG	3	GE	55	50	71	66	15,4	15,4	-	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 07 (III)	SO	2.OG	3	GE	56	51	71	66	14,2	14,4	-	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 07 (III)	SW	EG	4	GE	67	62	77	72	9,5	9,7	x	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 07 (III)	SW	1.OG	4	GE	67	62	76	71	9,2	9,3	x	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 07 (III)	SW	2.OG	4	GE	67	62	75	71	8,8	9	-	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 11 (II)	NW	EG	1	MI	69	62	69	63	0	0,3	-	x	-	-	Ja
Schwabacher Straße 11 (II)	NW	1.OG	1	MI	69	62	69	63	0,3	0,6	-	x	-	-	Ja
Schwabacher Straße 11 (II)	NO	EG	2	MI	66	61	77	72	10,9	11,2	x	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 11 (II)	NO	1.OG	2	MI	67	61	76	71	9,7	9,8	x	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 11 (II)	NO	EG	3	MI	62	57	79	74	16,6	16,7	x	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 11 (II)	NO	1.OG	3	MI	63	59	78	73	14,6	14,6	x	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 11 (II)	NO	EG	4	MI	61	56	78	73	16,8	16,8	x	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 11 (II)	NO	1.OG	4	MI	62	57	77	72	15,6	15,7	x	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 11 (II)	SO	EG	5	MI	55	50	70	65	14,7	14,8	-	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 11 (II)	SO	1.OG	5	MI	56	51	70	65	13,6	13,7	-	x	x	x	Ja
Schwabacher Straße 11 (II)	SW	EG	6	MI	53	47	56	50	2,9	3,3	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 11 (II)	SW	1.OG	6	MI	55	48	58	52	3	3,6	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 11 (II)	SW	EG	7	MI	55	49	57	51	2,1	2,4	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 11 (II)	SW	1.OG	7	MI	56	50	58	52	1,7	2,1	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 11 (II)	SW	EG	8	MI	62	55	62	55	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 11 (II)	SW	1.OG	8	MI	62	55	62	54	-0,4	-0,3	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 13 & 13 a (I)	NW	EG	2	MI	71	63	70	62	-0,8	-0,9	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 13 & 13 a (I)	NW	EG	3	MI	71	63	70	63	-0,7	-0,7	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 13 & 13 a (I)	NO	EG	4	MI	65	59	66	59	0,3	0,6	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 15	SW	EG	1	MI	59	52	59	52	-0,2	0	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 15	NW	EG	2	MI	66	59	65	58	-0,8	-0,8	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 15	NO	EG	3	MI	63	56	62	55	-0,4	-0,3	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 15	NW	EG	4	MI	63	55	62	55	-0,3	-0,2	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Schwabacher Straße 15	SW	EG	5	MI	63	56	62	55	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 15	NW	EG	6	MI	69	61	68	61	-0,8	-0,9	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 17	NO	EG	1	MI	57	51	57	51	-0,6	-0,4	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 17	NO	1.OG	1	MI	60	53	59	53	-0,6	-0,4	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 17	SO	EG	2	MI	41	35	42	37	1,6	1,8	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 17	SO	1.OG	2	MI	50	45	53	48	2,3	2,5	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 17	SW	EG	3	MI	44	38	45	38	0,7	0,9	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 17	SW	1.OG	3	MI	53	46	53	47	0,7	1	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 17	SW	EG	4	MI	63	55	62	54	-0,9	-1,2	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 17	SW	1.OG	4	MI	63	55	62	54	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 17	NW	EG	5	MI	68	61	67	59	-0,9	-1,3	-	-	-	-	Nein
Schwabacher Straße 17	NW	1.OG	5	MI	67	60	66	58	-1	-1,3	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	EG	1	GE	52	47	53	48	1,4	0,6	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	1.OG	1	GE	55	50	56	51	1,1	0,5	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	EG	2	GE	57	52	57	51	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	1.OG	2	GE	59	54	59	53	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	EG	3	GE	61	55	60	55	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	1.OG	3	GE	62	57	61	56	-0,8	-0,9	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	EG	4	GE	64	59	63	58	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	1.OG	4	GE	65	60	65	60	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	5	GE	69	64	68	63	-0,8	-0,9	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	5	GE	71	66	70	65	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	6	GE	69	64	69	64	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	6	GE	71	66	70	65	-0,7	-0,8	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	7	GE	69	64	69	64	-0,5	-0,7	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	7	GE	71	66	70	65	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	8	GE	70	64	70	65	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	8	GE	71	66	71	66	0,4	0,2	-	x	-	-	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	9	GE	70	65	70	65	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	9	GE	71	66	72	67	0,4	0,3	-	x	-	-	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	EG	10	GE	70	65	71	66	1,4	1,3	-	x	-	-	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NO	1.OG	10	GE	71	66	73	67	1,4	1,3	-	x	-	-	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SO	EG	11	GE	69	63	70	65	1,4	1,2	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SO	1.OG	11	GE	70	65	71	66	1,4	1,3	-	x	-	-	Ja

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	EG	12	GE	60	55	63	58	3,7	3,2	-	-	-	x	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	1.OG	12	GE	60	56	64	59	4	3,4	-	-	-	x	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	O	EG	13	GE	60	56	64	59	3,6	3,1	-	-	-	x	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	O	1.OG	13	GE	61	56	65	60	3,6	3,1	-	-	x	x	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	EG	14	GE	60	55	63	58	3	2,5	-	-	-	x	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	1.OG	14	GE	61	56	64	59	3,3	2,7	-	-	-	x	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	EG	15	GE	60	55	63	58	2,9	2,3	-	-	-	x	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	1.OG	15	GE	60	56	63	58	3,1	2,4	-	-	-	x	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	EG	16	GE	58	53	61	56	3,3	2,4	-	-	-	x	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	1.OG	16	GE	59	55	62	57	2,9	2,1	-	-	-	x	Ja
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	EG	17	GE	59	54	61	56	2,4	1,7	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	1.OG	17	GE	59	55	62	57	2,5	1,6	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	EG	18	GE	59	54	60	55	1,6	0,9	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	S	1.OG	18	GE	59	55	61	56	1,7	0,9	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	EG	19	GE	57	53	60	54	2,4	1,5	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	1.OG	19	GE	58	54	60	55	2,7	1,7	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	EG	20	GE	57	53	59	54	2,4	1,5	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	1.OG	20	GE	57	53	60	55	2,7	1,7	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	EG	21	GE	57	52	59	54	2	1,2	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	1.OG	21	GE	57	53	59	54	2,5	1,5	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	EG	22	GE	53	48	54	48	0,9	0,4	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	NW	1.OG	22	GE	55	50	56	51	0,5	0,1	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	EG	23	GE	52	48	54	48	1,8	0,8	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, BMW-Niederlassung	SW	1.OG	23	GE	55	50	56	50	1,1	0,3	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, Showroom/Verkaufsräum	W	EG	1	GE	63	58	64	59	1,2	1	-	-	-	-	Nein
Witschelstraße 60, Showroom/Verkaufsräum	N	EG	2	GE	67	61	72	67	5,2	5,4	-	x	x	x	Ja
Witschelstraße 60, Showroom/Verkaufsräum	O	EG	3	GE	66	61	77	73	11,7	11,9	x	x	x	x	Ja
Witschelstraße 60, Showroom/Verkaufsräum	S	EG	4	GE	64	60	72	67	7,2	6,3	-	x	x	x	Ja
Wolgemutstraße 15 (III)	SO	EG	1	MI	46	41	48	43	1,8	2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	SO	1.OG	1	MI	47	42	49	44	1,6	1,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	SO	2.OG	1	MI	50	44	51	46	1,2	1,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	SW	EG	2	MI	43	38	46	41	2,8	2,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	SW	1.OG	2	MI	45	40	47	42	2,7	2,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	SW	2.OG	2	MI	47	42	49	44	2,5	2,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Wolgemutstraße 15 (III)	SW	EG	3	MI	46	40	48	43	1,9	2,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	SW	1.OG	3	MI	47	42	49	44	1,7	1,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	SW	2.OG	3	MI	49	44	50	45	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	NW	EG	4	MI	45	40	47	42	2	2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	NW	1.OG	4	MI	46	41	48	43	1,8	1,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	NW	2.OG	4	MI	48	43	49	44	1,5	1,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	NO	EG	5	MI	50	45	52	46	1,5	1,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	NO	1.OG	5	MI	51	46	53	47	1,4	1,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	NO	2.OG	5	MI	52	47	54	48	1,3	1,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	NO	EG	6	MI	49	44	51	46	2,5	2,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	NO	1.OG	6	MI	50	45	52	47	2,3	2,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 15 (III)	NO	2.OG	6	MI	51	46	53	48	2	2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	EG	1	MI	47	41	48	43	1,3	1,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	1.OG	1	MI	48	43	50	44	1,1	1,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	2.OG	1	MI	50	45	51	46	1,2	1,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	3.OG	1	MI	52	47	53	48	1,1	1,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	4.OG	1	MI	54	49	55	49	0,9	0,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	EG	2	MI	55	51	64	59	8,2	7,2	-	-	-	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	1.OG	2	MI	57	53	66	60	8,5	7,2	-	-	x	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	2.OG	2	MI	58	54	66	61	8,5	7,3	-	-	x	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	3.OG	2	MI	58	54	66	61	8,3	7,1	-	-	x	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	4.OG	2	MI	59	55	67	62	8,3	7,2	-	-	x	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	EG	3	MI	53	49	61	55	7,2	6,3	-	-	-	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	1.OG	3	MI	55	51	62	57	7,5	6,4	-	-	-	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	2.OG	3	MI	56	52	63	58	7,6	6,6	-	-	-	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	3.OG	3	MI	56	52	64	58	7,5	6,4	-	-	-	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	4.OG	3	MI	57	53	64	59	7,2	6,2	-	-	-	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	EG	4	MI	52	47	56	51	4	3,6	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	1.OG	4	MI	53	49	58	53	5	4,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	2.OG	4	MI	54	50	59	54	5,3	4,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	3.OG	4	MI	55	50	60	55	5,1	4,5	-	-	-	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	4.OG	4	MI	56	51	60	55	4,8	4,2	-	-	-	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	EG	5	MI	52	48	57	52	4,5	4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	1.OG	5	MI	53	49	59	54	5,3	4,6	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	2.OG	5	MI	54	50	60	55	5,7	4,9	-	-	-	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	3.OG	5	MI	55	50	60	55	5,5	4,8	-	-	-	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NW	4.OG	5	MI	56	51	61	56	5,1	4,6	-	-	-	x	Ja
Wolgemutstraße 17 (V)	NO	EG	6	MI	47	42	48	42	1	0,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	NO	1.OG	6	MI	48	43	49	44	0,8	0,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	NO	2.OG	6	MI	51	46	51	46	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	NO	3.OG	6	MI	53	48	53	48	0	-0,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	NO	4.OG	6	MI	55	50	55	50	-0,5	-0,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	EG	7	MI	48	43	50	44	1,5	1,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	1.OG	7	MI	49	44	51	45	1,4	1,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	2.OG	7	MI	51	46	52	47	1	0,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	3.OG	7	MI	53	47	53	48	0,8	0,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	4.OG	7	MI	54	49	55	50	0,9	0,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	EG	8	MI	47	42	48	43	1,1	1,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	1.OG	8	MI	49	43	49	44	0,8	0,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	2.OG	8	MI	51	46	51	46	0,5	0,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	3.OG	8	MI	53	48	54	48	0,7	0,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 17 (V)	SO	4.OG	8	MI	54	49	55	50	0,8	0,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SW	EG	1	MI	53	48	50	45	-2,9	-2,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SW	1.OG	1	MI	52	47	50	45	-2,1	-2,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SW	2.OG	1	MI	53	48	51	46	-2	-1,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SW	3.OG	1	MI	54	49	53	48	-1,7	-1,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	EG	2	MI	62	57	56	51	-6,4	-6,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	1.OG	2	MI	64	59	56	51	-7,1	-7,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	2.OG	2	MI	64	59	57	52	-7,2	-7,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	3.OG	2	MI	65	60	58	53	-6,9	-6,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	EG	3	MI	64	59	57	51	-7,8	-7,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	1.OG	3	MI	66	60	57	52	-8,5	-8,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	2.OG	3	MI	66	61	58	53	-8,2	-8,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	3.OG	3	MI	66	61	58	53	-7,7	-7,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	EG	4	MI	67	62	58	52	-9,5	-9,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	1.OG	4	MI	68	63	58	53	-9,4	-9,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	2.OG	4	MI	68	63	59	54	-9,1	-9,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	SO	3.OG	4	MI	68	63	59	54	-8,5	-8,5	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NO	EG	5	MI	75	70	63	58	-12,3	-12,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NO	1.OG	5	MI	75	69	63	58	-11,2	-11	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NO	2.OG	5	MI	74	69	64	59	-9,8	-9,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NO	3.OG	5	MI	73	68	65	60	-8,6	-8,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	EG	6	MI	75	70	63	58	-12,1	-12	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	1.OG	6	MI	75	70	64	59	-10,9	-10,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	2.OG	6	MI	74	69	65	60	-9,5	-9,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	3.OG	6	MI	74	68	65	60	-8,2	-8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	EG	7	MI	75	70	63	58	-12,1	-12	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	1.OG	7	MI	75	70	64	59	-10,9	-10,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	2.OG	7	MI	74	69	65	60	-9,5	-9,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	N	3.OG	7	MI	74	68	65	60	-8,6	-8,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NW	EG	8	MI	53	48	51	46	-2,7	-2,6	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NW	1.OG	8	MI	55	49	52	47	-2,8	-2,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NW	2.OG	8	MI	56	51	53	48	-2,9	-2,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	NW	3.OG	8	MI	60	55	57	52	-3,2	-3,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	W	EG	9	MI	56	51	53	48	-3,8	-3,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	W	1.OG	9	MI	56	51	53	48	-3,6	-3,6	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	W	2.OG	9	MI	58	52	54	49	-3,5	-3,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (ost) (II-IV)	W	3.OG	9	MI	59	54	55	50	-3,7	-3,6	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	EG	1	MI	75	70	63	58	-12,3	-12,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	1.OG	1	MI	75	70	63	58	-11,6	-11,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	2.OG	1	MI	74	69	64	59	-10,4	-10,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	3.OG	1	MI	74	69	65	60	-9,2	-9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	EG	2	MI	75	70	62	57	-12,2	-12,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	1.OG	2	MI	75	70	63	58	-11,4	-11,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	2.OG	2	MI	74	69	64	59	-10,3	-10,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	3.OG	2	MI	74	69	65	60	-9,1	-8,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	EG	3	MI	75	70	63	58	-12	-11,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	1.OG	3	MI	75	70	64	59	-11	-11	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	2.OG	3	MI	74	69	64	59	-9,9	-9,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	NO	3.OG	3	MI	74	69	65	60	-8,6	-8,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	EG	4	MI	73	68	62	57	-11,1	-10,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	1.OG	4	MI	73	68	63	58	-10,3	-10,1	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	2.OG	4	MI	73	68	63	58	-9,3	-9,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	N	3.OG	4	MI	72	67	64	59	-8,1	-8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	EG	5	MI	68	63	59	54	-8,7	-8,6	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	1.OG	5	MI	68	63	59	54	-9	-8,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	2.OG	5	MI	69	64	60	55	-8,7	-8,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	3.OG	5	MI	69	64	61	56	-8	-7,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	EG	6	MI	66	61	58	53	-7,3	-7,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	1.OG	6	MI	66	61	58	53	-8	-8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	2.OG	6	MI	67	62	59	54	-7,9	-7,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	W	3.OG	6	MI	67	62	60	55	-7,3	-7,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	EG	7	MI	58	53	49	44	-9,1	-9,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	1.OG	7	MI	53	48	50	45	-2,5	-2,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	2.OG	7	MI	53	48	51	46	-2,1	-2,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	3.OG	7	MI	56	51	53	48	-2,3	-2,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SO	EG	8	MI	52	47	48	43	-4	-3,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SO	1.OG	8	MI	53	48	49	44	-4,1	-4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SO	2.OG	8	MI	53	48	50	45	-3,6	-3,6	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SO	3.OG	8	MI	57	52	54	49	-3,3	-3,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	S	EG	9	MI	54	49	49	44	-5	-4,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	S	1.OG	9	MI	54	49	50	45	-4,1	-4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	S	2.OG	9	MI	54	49	50	45	-3,9	-3,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	S	3.OG	9	MI	57	52	53	48	-3,5	-3,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	EG	10	MI	54	49	51	46	-3,4	-3,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	1.OG	10	MI	55	50	51	46	-3,6	-3,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	2.OG	10	MI	55	50	52	47	-3,3	-3,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 02 (west) (II-III)	SW	3.OG	10	MI	58	52	54	49	-3,4	-3,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	EG	1	MI	68	63	59	54	-8,6	-8,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	1.OG	1	MI	69	64	60	55	-9,2	-9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	2.OG	1	MI	69	64	60	55	-8,8	-8,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	3.OG	1	MI	69	64	61	56	-8,2	-8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	4.OG	1	MI	69	64	62	57	-7,5	-7,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NO	5.OG	1	MI	70	65	63	58	-7,1	-6,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	EG	2	MI	63	58	56	51	-6,9	-6,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	1.OG	2	MI	64	59	57	52	-7,4	-7,3	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	2.OG	2	MI	65	60	57	52	-7,6	-7,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	3.OG	2	MI	65	60	58	53	-6,4	-6,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	4.OG	2	MI	65	60	59	54	-6	-5,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	NW	5.OG	2	MI	65	60	60	55	-5,5	-5,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	EG	3	MI	47	41	46	40	-0,9	-1,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	1.OG	3	MI	48	42	47	41	-0,9	-1,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	2.OG	3	MI	49	44	48	43	-0,9	-0,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	3.OG	3	MI	50	45	50	44	-0,6	-0,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	4.OG	3	MI	53	47	52	47	-0,8	-0,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	5.OG	3	MI	55	50	54	49	-0,8	-1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	EG	4	MI	62	57	54	49	-8	-7,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	1.OG	4	MI	64	59	55	50	-8,7	-8,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	2.OG	4	MI	64	59	56	51	-8,5	-8,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	3.OG	4	MI	65	59	57	52	-8	-7,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	4.OG	4	MI	65	60	57	52	-7,3	-7,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 03 (IV-->VI)	SO	5.OG	4	MI	65	60	58	53	-6,5	-6,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	NW	EG	1	MI	60	55	55	50	-4,8	-4,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	NW	1.OG	1	MI	61	56	56	51	-4,9	-4,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	NW	2.OG	1	MI	62	57	57	52	-4,9	-4,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	NW	3.OG	1	MI	63	58	58	53	-4,5	-4,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	EG	2	MI	50	45	46	41	-4,2	-4,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	1.OG	2	MI	51	46	47	42	-4	-4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	2.OG	2	MI	53	48	50	44	-3,5	-3,6	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	3.OG	2	MI	54	49	52	47	-1,9	-2,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	NO	EG	3	MI	51	45	45	40	-5,2	-5,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	NO	1.OG	3	MI	52	47	47	42	-5,1	-5,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	NO	2.OG	3	MI	53	48	49	43	-4,7	-4,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	NO	3.OG	3	MI	55	50	52	46	-3,6	-3,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	EG	4	MI	48	43	52	46	4	2,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	1.OG	4	MI	50	44	53	46	3,4	2,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	2.OG	4	MI	51	45	54	47	3	2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 05 (IV)	SO	3.OG	4	MI	54	48	55	49	1,8	0,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07 (IV)	NW	EG	1	MI	58	53	54	49	-3,8	-3,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07 (IV)	NW	1.OG	1	MI	59	54	55	50	-3,9	-3,8	-	-	-	-	Nein

Immissionsort	Himmels- richtung	Stock- werk	Fassade lfd. Nr.	Gebiets- einstufung	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall tags dB(A)	Beurteilungspegel Prognosebezugsfall nachts dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase tags dB(A)	Beurteilungspegel Bauphase nachts dB(A)	Differenz tags dB(A)	Differenz nachts dB(A)	Überschreitung 70/72/75 dB(A) und Erhöhung tags	Überschreitung 60/62/65 dB(A) und Erhöhung nachts	Überschreitung 64 dB(A) und Erhöhung um 3 dB tags	Überschreitung 54 dB(A) und Erhöhung um 3 dB nachts	Anspruch aufpassiven Lärmschutz dem Grunde nach
Wolgemutstraße 07 (IV)	NW	2.OG	1	MI	60	55	56	51	-3,8	-3,8	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07 (IV)	NW	3.OG	1	MI	61	56	58	53	-3,5	-3,4	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	EG	2	MI	43	38	42	37	-1	-1,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	1.OG	2	MI	45	40	44	39	-0,7	-0,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	2.OG	2	MI	48	43	48	43	-0,6	-0,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07 (IV)	SO	3.OG	2	MI	53	48	52	47	-1,1	-1,2	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07 (IV)	SW	EG	3	MI	41	36	41	36	0,4	0,3	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07 (IV)	SW	1.OG	3	MI	43	37	43	38	0,8	0,6	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07 (IV)	SW	2.OG	3	MI	45	40	46	41	1,2	1,1	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07 (IV)	SW	3.OG	3	MI	48	43	50	45	1,7	1,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07a (III)	NO	EG	1	MI	54	48	49	44	-4,8	-4,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07a (III)	NO	1.OG	1	MI	54	49	50	44	-4,8	-4,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07a (III)	NO	2.OG	1	MI	55	50	51	46	-4,5	-4,6	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07a (III)	NW	EG	2	MI	53	48	48	43	-5	-4,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07a (III)	NW	1.OG	2	MI	54	49	49	44	-5,1	-4,9	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07a (III)	NW	2.OG	2	MI	55	50	51	46	-4,8	-4,7	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07a (III)	SW	EG	3	MI	45	40	44	39	-0,4	-0,6	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07a (III)	SW	1.OG	3	MI	46	41	46	41	-0,3	-0,5	-	-	-	-	Nein
Wolgemutstraße 07a (III)	SW	2.OG	3	MI	49	44	49	44	-0,5	-0,6	-	-	-	-	Nein